

广东激光二维码扫描模块 广东扫描仪模块

产品名称	广东激光二维码扫描模块 广东扫描仪模块
公司名称	广州市远景达科技开发有限公司深圳分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市布吉布澜路31号李朗软件园A2栋5层
联系电话	0755-83233013 13530790621

产品详情

1D条码扫描器特点

1.扫描器的分类

CCD扫描器、全角度激光扫描器和激光手持式扫描器

2.激光扫描器的特点

扫描速度快，扫描距景深长，主要生产厂家在美国，误码率低，种类繁多，适应不同的需求。分为枪式，平台式，吊顶式，属于中高档产品。

3.CCD扫描器的特点

价格低，属于低档产品，扫描距景深短，主要生产厂家在台湾，可以直接识读中国邮政编码。目前有一款长距CCD弥补了扫描距景深短的缺陷，但是价格要高一些，介于CCD和激光扫描器之间。

4.扫描器的接口方式

键盘接口方式，串口方式、TTL方式

键盘接口方式 扫描条码得到的数据直接经键盘接口输入计算机，这种方式的优点是 无需驱动程序，操作系统无关，可以直接在各种操作系统上直接使用，不需要外接电源。典型型号 LS2106

串口方式 扫描条码得到的数据由串口输入，需要驱动或直接读取串口数据，需要外接电源。典型型号 LS2104

TTL方式 扫描条码得到的是TTL电平，需要进一步开发译码等电路，不能直接使用。

5.不能读取条码

IV条码扫描器特点

有几种可能的原因

- 1)没有打开识读这种条码的功能。
- 2)条码不符合规范，例如缺少必须的空白区，条和空的对比度过低，条和空的宽窄比例不合适。
- 3)阳光直射，感光器件进入饱和区。
- 4)条码表面复盖有透明材料，反光度太高，虽然眼睛可以看到条码，但是采集器识读条件严格，不能识读。
- 5)硬件故障，和你的经销商联系进行维修。

6.关于中国邮政码的问题

台湾生产的CCD扫描器可以识别这种国内专用码制，激光扫描器如果需要识别这种码制必须定制。

7.在笔记本电脑上，键盘接口的扫描器工作不正常，或扫描器正常而键盘不能工作笔记本电脑上，键盘接口的扫描器相当于外接键盘。笔记本电脑的键盘接口如果连接键盘之后可能的变化是

- 1)原有键盘失效。这时扫描器正常而键盘不能工作
- 2)笔记本电脑的键盘正常，外接键盘不工作。这时扫描器不工作

解决办法

- 1)通过自动方式设置BIOS使外接键盘工作
- 2)连接键盘接口扫描器
- 3)扫描器接外接键盘
- 4)或者直接使用串口扫描器

8.读取一个条码后，扫描器死机

由于扫描器的保护功能，如果读取的条码数据传输错误，会自动进入保护状态，从而防止数据丢失。如果把没有传输成功的数据读取后，扫描器可以重新使用。如果发生这种现象，请仔细检查连线、协议。确认无误后，关掉扫描器，在打开就可以重新正常使用。

9.应该使用哪种扫描器

CCD一般用于资金比较紧张，适用要求不高的场合，例如一般超市。枪式激光扫描器价格适中，扫描速度较快，准确性较高，用于要求较高的场合。平台激光扫描器价格稍高，使用方便，用于要求速度、准确度的场合，例如高档超市。吊顶平台价格高，一般用于工业领域。

10.设备不能上电

- 1)电源连接不好

2)保险丝熔断

3)扫描器电源电路故障

11.条码扫描设备的设置

一般而言，我们都已为您设置好了。一般步骤是这样的：

初始化：Set All

Default。此时基本上就已差不多了，只是有可能需要：一个后缀：Enter其所识别的条码进行设置

如果是串口的扫描器，您还要根据主机相应的端口设置RS232诸如通讯速率、校验位等

如果是串口的扫描器，对主机而言，还需要一直运行相应的串口驱动程序，如wcom2key 软件

当我们对以上的信息都认识清楚，了解清楚过后，相信在以后在使用过程中，若出现了些相关问题时，大家都能够自行解决了。

12.应该送修的故障

1)指示灯异常，设备不能工作

2)有异常声音

3)扫描距离变得很近

4)没有激光线

深圳远景达客服热线：400-0985-322

深圳远景达官方微信：lv83233013

[联系方式]

Q Q: 2851138165

胡小姐：13530790621

公司网址：<http://www.rakinda.com.cn/>

阿里巴巴<http://lvbarcode.1688.com>

地址：深圳市布吉布澜路31号李朗软件园A2栋5层

标签商场：<https://detail.1688.com/offer/532603610537.html>