

嵩海华工调心滚子轴承调心滚子轴承22326

产品名称	嵩海华工调心滚子轴承调心滚子轴承22326
公司名称	天津嵩海华工机械设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:祥林 型号:BH1472
公司地址	天津市南开区新南马路五金城2-13-101
联系电话	022-87888082

产品详情

(嵩海华工诚意推介)

锻造对轴承寿命的影响，锻造可算轴承制造的第一道热处理，如果锻造温度过高，晶粒粗大，淬火容易裂开，锻造比小的话容易造成碳化物不均匀，同样会影响淬火的变形和开裂。锻造次数不够容易遗留锻造组织，要坚决杜绝，锻造的碳化物液析 碳化物偏析 碳化物带状均会影响最终的淬火处理。

【嵩海华工向您推荐明星产品--调心滚子轴承】

- 1、轴肩太大（碰到调心滚子轴承的密封件并发生摩擦）。
- 2、座孔的挡肩太大（把调心滚子轴承发的密封件碰得歪曲）。
- 3、迷宫式密封圈的间隙太小（与轴发生摩擦）。
- 4、锁紧垫圈的齿弯曲（碰到调心滚子轴承并发生摩擦）。
- 5、甩油圈的位置不合适（碰到法兰盖并发生摩擦）。
- 6、钢球或滚子上有压坑（安装时用锤子敲打调心滚子轴承所造成）。

(嵩海华工为您推介优质轴承) 天津津岛轴承工厂除了能提供产品目录所述系列球面滚子轴承型号外, 还可以为客户设计和开发各种非标准轴承, 密封轴承, 及其他类型的滚动轴承。