

湖南耐磨地坪问题和修补方法

产品名称	湖南耐磨地坪问题和修补方法
公司名称	长沙海博地坪材料有限公司
价格	14.00/平方米
规格参数	品牌:海博 型号:请咨询
公司地址	湖南省长沙市岳麓区含浦镇联丰路398利海米兰春天A3栋3203
联系电话	0731-85137787 15802534536

产品详情

海博地坪材料有限公司——湖南耐磨地坪常见问题和修补方法

长沙海博地坪材料有限公司是一家集科研、开发、生产、销售、工程设计施工于一体大型高科技、专业化地坪材料公司。公司拥有先

进的生产设备和强大的技术开发能力。公司自成立以来，成功研发了用于环保生态透水地坪、艺术压花地坪、金刚砂耐磨地坪、环氧树

脂地坪、混凝土密封固化剂、塑胶球场等领域的十几种系列产品。公司严格执行ISO9001：2000国际质量体系认证标准，具有完善的质

量保证体系和完善的售后服务措施。

经过数余年的市场耕耘，已形成了自己独特的发展模式和与众不同的经营定位，是海绵城市彩色透水地坪、艺术压花地坪、环氧地

坪、耐磨地坪、固化地坪材料的生产制造商；公司坚持以客户为中心，始终关注广大消费者和终端用户的具体需求，根据不同的区

域、气候特点及现场使用要求，在产品方面进行大胆革新和科学创造，最终形成了完整的产品结构和独特的产品线。产品分为：彩色透

水地坪、艺术压花地坪、环氧地坪、防腐地坪、塑胶地坪、彩色EPDM颗粒、硅PU球场、丙烯酸球场、运动草坪、PVC地坪、密封固化地

坪、耐磨地坪、防静电高架板、车库交通设施及体育设施系列等。

经科学的市场细分化，并结合行业发展的环保诉求，在国内率先推出了无溶剂系列产品、水性系列产品和环保涂料，在满足人体健

康要求的同时，更加适用于食品、医药等行业高标准卫生及特殊要求。

公司拥有一批高素质的管理精英及高、中级技术人员多名，并建立了一支能吃苦耐劳、经验丰富、经过高级培训的优良施工队伍，

先后承揽过多项重点工程项目，工程质量得到了社会各界的广泛赞誉。

公司秉承“以最优质的材料、高度负责的精神，追求最完美的工艺”的旨意，愿与社会各界朋友真诚合作，共创辉煌。

一、地面起灰、起砂

水泥地面起灰、起砂的原因有很多：水泥质量不合格、水泥用量少、砂太细或砂石含泥量超标、施工工艺不当、养护不当等均有可能造成地面起灰甚至起砂。

早期传统的地面起砂处理办法均不可靠，往往在使用一段时间后就出现问题。现

在已经有了一种新型材料——VL-M2 水泥地面起砂处理剂，这是一种水溶性的

化学硬化剂，能快速渗透至水泥地面内部、与其中的有效成分发生一系列的硬化

反应，从而明显提升原地面的耐磨性、抗压强度和表面硬度，阻止进一步起灰起砂。

主要特点：靠渗透起作用，不在表面成膜，完全不改变原地面外观，硬化作

用长久有效。适合因各种原因造成面层强度不够、起灰起砂的水泥砂浆或混凝土

（墙）地面、屋面，金刚砂耐磨地面，水磨石地面，水泥自流平地面等。

二、面层空鼓

面层空鼓原因：砂子粒径过细，水灰比过大，基层清理不干净，基层表面不

够湿润或表面积水，未做到素水泥浆随扫随做面层砂浆。

修复方法：采用比基层高一号的细石混凝土或水泥砂浆修补。去除已经空鼓

的面层，清洗基面，刷涂一层素水泥浆或界面剂，立即施工修补砂浆或混凝土。

三、面层裂缝

原因：水泥砂浆搅拌不均匀、砂子过细或含泥量过大、水泥用量过大、砂浆

太稀（用水量过大）、压光不够、局部撒干水泥、养护不当、冬季施工时环境温度过低。

修复方法：将裂缝加宽加深成“V”字形，清理其中砂尘，涂刷环氧树脂底

水泥地面起砂破损，使用沃尔VL-M2 水泥地面起砂处理剂进行修补

漆，用环氧树脂砂浆修补。针对活动的伸缩缝，建议采用弹性聚氨酯或耐候硅酮胶填缝处理。

针对破损严重的地面，我们建议重新浇筑合格的水泥砂浆或混凝土，严格控制原材料质量，采取正确施工工艺和养护方法。

海博地坪愿与社会各界朋友真诚合作，携手并肩、共创辉煌!

业务咨询/售后服务/客户投诉(我司固定电话，节假日正常服务)

24小时公司电话：0731-85137787

市场部 电话：139-7317-2162(唐经理)

市场部 电话：158-0253-4536(黄经理)

周一至周六：上午8：00-12：00 下午2：00-5：30

E-mail：2493667696@qq.com

温馨提示：凡我公司承接的地坪工程均免费保修一年，终身负责维修（人为因素破坏和不可抗拒的力量除外）。在保修期内，如出现质

量问题，乙方确保在24小时之内给予甲方回复，并按双方共同协商的结果予以及时处理。