

雷诺护垫厂家的报价之间存在差距

产品名称	雷诺护垫厂家的报价之间存在差距
公司名称	安平县威友丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县程油子村村西500米处
联系电话	0318-7872228

产品详情

好多客户在购买[雷诺护垫](#)

的过程中，通过询价比较会发现不同厂家的报价之间存在差距，如果说差距不明显的话，那么原因可能就是厂家之间所加的利润略有不同。如果说价格差异过大的话，那么其中的原因就有很多了。可能是厂家成本核算的失误，也可能是有些不良厂家偷工减料。有的客户为了贪图便宜，往往会购买最便宜的那种，到最后反而得不偿失。

那么如何来鉴别雷诺护垫的质量好坏呢，我们要通过以下几个方面入手：1.测量网丝的丝径，看看是不是符合标准，这个要通过千分尺来进行精确的测量，要是通过卡尺的话，往往精度没有那么准确。2.测量雷诺护垫网孔的大小是否符合工程的标准。有些厂家往往把孔做的偏大一些来减少生产成本，从而获取更大的利益。3.材质，这个也是很重要的一点，雷诺护垫有些材质表面通过肉眼看的话是不容易区分的

，比

如普锌和

高锌的上锌量有很大差异，但是这个需要通过专门雷诺护垫的检测设备才能检测出来www.weiyoubw.com