

永城市油毡价格|油毡瓦多少钱一快

产品名称	永城市油毡价格 油毡瓦多少钱一快
公司名称	浙江万朝建材有限公司
价格	18.00/平方
规格参数	品牌:万朝 型号:1000*333 尺寸:1000*333
公司地址	杭州市拱墅区阅城新座2栋1009
联系电话	018626872615 18626872615

产品详情

我厂专业生产【沥青瓦】，【油毡瓦】，【玻纤瓦】。【金属瓦】，详情联系18626872615,我们厂家生产的瓦有（单层瓦、双层瓦、歌德型、马赛克型、鱼鳞型）等瓦型，12种颜色，分别是（中国红、海洋蓝、青黛绿、晚霞红、沙漠金、水墨灰、乌炭灰、石云灰、枣褐红、秋叶棕、浅灰褐、古树棕），我们瓦片的长度是1000mm，宽度是333mm，厚度是2.6mm，完全是按照国标生产的，质量通过了省检测站合格检测通过，而且我们每一批货都会用厂里最新购置的先进设备检测，发现瓦片问题，立即更换，也可以按照你的样品【定制】，要是你想做【经销商】或者【代理商】或者【施工方】打我电话18626872615，

如今,国内沥青瓦已有许多种款式，无论怎样复杂的屋顶都能应用。还有其重量轻，施工方便，能节省房屋造价与缩短施工期限等优点。在耐久性方面，大多数沥青瓦屋面工程经十几年应用效果都比较良好，受到了广大设计师和用户的青睐。但也出现了一些常见的不良现象。

全国每年有800万套自建房新建或者重建，面对如此大的市场，很多建材生产商只能流口水，但是无法找到切入点，因为这些市场还被红砖、混凝土所占据。住宅公园在全国范围内拓展新型房屋的市场，将新型房屋这个新产品带给普通群众，也为新型建材生产企业带来了巨大的商机。

我国的传统房屋几乎没有抗震性能，也缺乏安全性，因此所有人都渴望能住上可以抗震、冬暖夏凉的新型房屋。根据市场推广人员的反馈，只要了解新型房屋的人都有很强的意愿给家里盖一栋。目前住宅公园已经有大量订单，也有很多建材生产企业抓住时机入驻平台，获得了很好的收益。

但是，我国幅员辽阔，几个建材生产企业很难满足如此大的需求，而且为了降低运输成本，需要建材生产企业本地化的供应。因此，分布在全国各地的建材生产企业也利用地域优势取得了较好的业绩。

之前建材生产企业是找市场，现在是市场找企业。入驻住宅公园的企业只需在网站上展示和维护好自己的产品，然后等着订单发货就可以了。

那么沥青瓦屋面存在那些问题及问题的解决方案有那些呢？

问题一：沥青瓦部分被风吹落

造成原因：

- (1) 对施工季节比较敏感。
- (2) 持钉层（砵基层）的质量不达标。
- (3) 安装人员不按规范施工。
- (4) 产品本身质量偏差。
- (5) 木基层刚度差。

应对方案：沥青瓦屋面工程要避免被风吹落，各有关人员都要协同做好工作。

问题二:沥青瓦屋面工程漏水

- (1) 沥青瓦在木基层漏水现象。

造成原因：木板之间板缝偏大，高低不平，钉帽外露或钉眼搭盖尺寸不够，沥青瓦纵横方向搭接不足等原因，遇大风雨时出现积水倒灌导致漏水。

应对措施：应保证木板缝不大于0.5厘米，以防板缝过大沥青瓦经夏天高温暴晒凹下出现漏水；且严格控制木板面平整度，防止积水倒灌现象。

- (2) 在混凝土现浇屋面漏水现象。

造成原因：一般在节点处，如露天管道周边；凸出屋面的构造交界处；平屋面与斜屋面交界处等密封没处理好，排水不畅，遇长时间下雨就会出现渗水。

应对措施：先在防水薄弱部位（管道边、节点、返水等处）按规范多道加强防水密封处理，瓦片之间搭接要符合国标规定要求。在多雨或经常暴雨地区要调整瓦片防水搭接长度，避免大风大雨时返水现象，保证沥青瓦屋面排水畅通，防止长时间积水导致屋面渗水。

问题三、沥青瓦表面褪色、变色、掉色现象

造成原因：早几年沥青瓦用彩砂质量不稳定，沥青混合料配比不合理等原因，至今都出现严重褪色、变色、掉色、落砂等现象。

应对措施：彩砂生产企业应严格保证原砂质量，控制含尘量，精选矿砂强度，严格按彩砂标准进行生产。沥青瓦生产企业应控制表面彩砂，嵌入度，确保少掉砂，进一步改进提高沥青混合物的粘结强度，做到尽量不落砂。