

森林人减震器漏油维修更换

产品名称	森林人减震器漏油维修更换
公司名称	北京安驰畅达汽车配件销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区观筑庭园801号楼6层2单元604
联系电话	010-57489761 18601348541

产品详情

森林人减震器漏油维修更换

一台斯巴鲁森林人最近出现减震异响情况，并且车辆的减震效果较之之前明显差异。

到店后经过检查，发现该车减震器出现了漏油情况，油液已渗漏到弹簧卡座下方，左侧减震器比右侧减震器渗漏严重。对减震器进行检测后，发现由于渗油情况已发多时，减震器的性能已经受到影响，建议车主更换了新的同型号减震器。

北京安驰畅达斯巴鲁专修提示车主当发现车辆减震系统出现异常时应及时进行检查，防止损坏车身其他部位。服务咨询：010-57489761

地址：朝阳区大武基武基公寓(导航“武基公寓”)更多精彩案例展示：www.yixunjie.net