# 直流纠偏,光电,纠偏机,利斯塔纠偏

产品名称	直流纠偏,光电,纠偏机,利斯塔纠偏
公司名称	江苏利斯塔机械设备制造有限公司
价格	3780.00/套
规格参数	品牌:利斯塔 型号:LST-261 精度:0.01
公司地址	东台市南沈灶镇金星工业园25号
联系电话	18961798382

## 产品详情

《利斯塔机械》LST-261是江苏利斯塔机械制造设备有限公司开发的高性能,多功能卷材纠偏控制器, 具有纠偏精度高、性能稳定可靠、安装方便、输出功率大等特点。他与本公司生产的模拟量传感器、直 流驱动器完全兼容。也可选用标准接口的进口传感器。

本设备专门用于材料的纠偏,通过相对于确定的传感器检测点的偏差来控制机械/马达完成纠偏对准。

本设备不能在室外和有腐蚀性、爆炸性及高粉尘的环境内工作。

本设备可通过面板键盘和外控接口控制。

本技术参数手册与产品一同发售,请保持其完整性。

#### 分类及应用

LST-261纠偏系统在各种卷材加工处理场合的应用:

适用行业:印刷、包装、无纺布、纺织、橡胶轮胎、冶金等。

适用卷材:卷筒纸、薄膜、金属箔、胶片、皮革、织布等卷绕性材料。

适用设备:印刷:柔印机、凹印机、轮转印刷机、商业表格印刷机、模切机等横切机;

包装:分切机、复膜机、检品机、涂布机、模切机吹膜机、淋膜机、制袋机等;

无纺布:卫生巾设备、卫生护垫生产线、婴儿、成人尿裤生产线、医用敷料生产线等。

### 主要技术参数:

型号: LST-261

电源: AC 220V (±10%) 2A

工作温度: -20 -- 50

纠偏精度:0.2mm以内

响应速度: 0.001s

输入:0-5V模拟量或者数字电压信号(DC 12V)

重量:5kg

整机功耗:75W

防护等级:IP40

## 本纠偏控制器主要功能有:

(1)自动对中;(2)自动跟边;(3)手动跟踪;(4)正反操作;(5)限位提示及报警;(7)显示屏显示各种状态和设置参数。

#### 2.14 常用配置

- 1.TL-261控制器 1台
- 2.直流控制器 1台
- 3.电眼以及安装支架 1套(可多选)
- 4.连接线 若干

## LST-261纠偏控制器特点

- (1) 控制器采用4.3寸大屏显示,操作简单明了。
- (2) 系统接口采用GX-16航空接头,连接简单且稳定可靠、无晃动。
- (3) 适应各种场合的纠偏,可根据应用场合配置多种电眼。
- (4) 执行器配备多种安装底座,行程可选可定制。
- (5) 功能开关采用高性能按键,可达超过百万次反复操作。
- (6) 安装方便,可独立放置或面板嵌入式安装。

#### 安装环境

- (1) 室内(无长期阳光直射);
- (2) 无腐蚀性、易燃性气体和有油污的地方;
- (3) 尽量避免尘多的地方;
- (4) 避免附近有较强干扰的地方,如反复启动的电机等;
- (5) 避免安装在经常有震动的地方;

温湿度环境 温度: -20° C ─ 50° C

相对湿度:<80%

推力 150kg

许用载重源 2000kg

驱动速度 < 20mm/s

电机 DC24V/50W

行程 100mm / 130mm / 170mm (可定制)

重量 9kg/10kg/11kg

5 LST-261控制器操作说明------

5.1 前面板操作说明

帮助:功能说明及机器安装尺寸

设置:系统运行参数设置

保存/退出:退出相应的设置及保存设置好的参数

电源开关:整个纠偏控制系统的电源开关

手动向左:在手动状态下,执行器伸出。

手动向右:在手动状态下,执行器缩进。

单眼/双眼:在设置状态下,单/双眼模式的切换。

正向/反向:在设置状态下,正/反向模式的切换。

对中:在手动状态下进行对中操作。

手动/自动:在手/自动状态下,进行手动、自动的切换。

注:在手动状态下,按住"保存/退出"键不放,连续按"对中"键5次即可进入对中校准状态。

## 后面板操作说明

保险丝:2A

外部控制:1、2脚手动/自动切换,4、3脚对中

蜂鸣器:限位报警和按键操作提示音

电源接口:AC220V

电眼接口:GX16-5

电机相线接口:电机的A、B、C三相线

电机信号线接口:电机霍尔信号及执行器限位信号

#### 6运转操作

#### 6.1 跟边操作

- (1)把系统设备正确安装到卷材系统上;
- (2)系统上电前,确定所有的接线正确,然后给系统上电;
- (3)请按长按传感器的向下键学习一下当前的环境。
- (4)再按自动键就就可以开始工作。

#### 6.2 跟线操作

- (1)把系统设备正确安装到卷材系统上;
- (2)系统上电前,确定所有的接线正确,然后给系统上电;

- (3)把传感器的光标对准所检测的材料的线。再按确定键等光标有变化。
- (4) 再按自动键就就可以开始工作。