

KSP 600 3X64

产品名称	KSP 600 3X64
公司名称	广州市长科自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:KUKA 型号:KSP 600 3X64 成色:全新/二手
公司地址	天河区高普路168号A1栋2楼
联系电话	020-29131671 15975372026

产品详情

名称：库卡c4机器人驱动

型号：ksp 600 3x64

订货号：00-160-155

库存：原装正品及二手备件齐全，库卡备件齐全。

优势提供kuka库卡机器人维修，安装，培训，保养，改造服务

---kuka机器人系统集成服务---

现货销售 价格面议 所售产品提供质保，保修服务。

因为网络发布产品信息数量有限，如该型号不符合你的产品需求，可致专业电话咨询为您找到你想要的产品，提供代找及替换。

长科能提供全套机器人自动化生产线，根据客户产品、工况具体的需求、应用方式等进行系统集成，整个过程包括方案制定、产品设计、机械加工、电气集成、安装调试、售后服务等环节。

机器人备件中心---广州市长科自动化设备有限公司

库卡kuka焊接机器人设备维修服务承诺：

1、咨询服务：

无论客户以何种方式与我公司联系，我公司都提供免费优质的咨询服务。

2、服务时间:

我方将与用户经常保持通讯联系，及时解决实际问题。如设备发生用户无法解决的故障，供方将派能胜任此项技术的工作人员到现场进行解决。

广州市内可两小时内到达。

市外2-6个小时内到达。

省外24-48小时内到达。

3、服务现场:多名工程师专职处理珠三角地区实现24小时内现场检测、取机、送货、安装及调试服务，并可签约现场为企业提供长期维修及保养。

4、保修承诺：对修好的产品，我公司提供数月的免费保修服务。

业务范围：全国地区

kuka库卡机器人常见维修产品及故障包括：

1.库卡示教器触摸屏、人机界面、控制面板

常见故障现象有：通电不显示、触摸屏不灵、触摸后鼠标跑偏、面板按键无反应、触摸表面碎裂、花屏、白屏、闪屏及程序等故障维修；

2.kuka机器人伺服驱动器

常见故障现象有：驱动器报警、无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地故障、参数错误、有显示无输出、编码器报警、模块损坏等；

3.库卡机器人伺服电机(伺服马达)

常见故障现象有：1.电机上电、机械振荡(加 / 减速时) 2.电机上电、机械运动异常快速(飞车)
3.主轴不能定向移动或定向移动不到位 4.出现nc错误报警 5.伺服系统报警 6.编码器报警 7.电机卡死等；

4.库卡机器人pc电脑、工业电脑、工控主机

常见故障现象有：开不了机、上电后不工作、开机进不了系统、开机后自动重启或频繁重启、开机跳过系统介面滚动条会黑屏、蓝屏、自动重启或关机；

广州长科是一家专注于各品牌机器人维修保养上的技术服务商。包括库卡机器人伺服驱动器维修，库卡机器人电路板维修，kuka库卡机器人伺服电机维修等，经过多年的努力，今能熟练的掌握机器人各种基板和机器人示教器维修的要领，更加配备了各类型品牌示教器的配件，真正发挥到了快速、准确、实惠的优势，而且大大降低了返国外维修周期与维修费用。

库卡c4机器人电源订购：

订货号：00-198-260 型号kpp 600-20 1x40 ul

订货号：00-160-152 型号kpp 600-20 2x40

订货号：00-245-213 型号kpp 600-20 3x20 ul

订货号：00-198-263 型号kpp 600-20 2x40 ul

订货号：00-160-150 型号kpp 600-20

订货号：00-198-259 型号kpp 600-20 ul

订货号：00-160-151 型号kpp 600-20 1x40

订货号：00-160-153 型号kpp 600-20 1x64

订货号：00-198-265 型号kpp 600-20 1x64 ul

库卡c4机器人驱动订购：

订货号：00-160-154 型号ksp600 3x40

订货号：00-198-268 型号ksp600 3x40 ul

订货号：00-192-552 型号ksp600 3x20

订货号：00-198-266 型号ksp600 3x20 ul

订货号：00-160-155 型号ksp600 3x64

订货号：00-198-269 型号ksp600 3x64 ul

【以上型号，全新二手齐全】