

矿用调度绞车价格调度绞车鼎新矿山图

产品名称	矿用调度绞车价格调度绞车鼎新矿山图
公司名称	安徽鼎新矿山设备制造有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:鼎新牌 型号:BJ1535
公司地址	安徽省宿州市埇桥区朱仙庄镇宿灵路18号(恒泰矿山机械有限公司院内)
联系电话	0557-2871882 15805573999

产品详情

绞车输运不安全行为：

5、斜巷违章停车装料或其他作业。

笔者在井下遇见斜巷中部违章停车，员工往材料车上装钢梁，坡顶绞车无人看护，用尼龙绳把刹车手把绑在巷道帮补铁丝网上，这是一起严重的违章行为。

尤其发生在新员工可能性较大，当班班组长安排工作不细，不认真，没有交代作业过程中的安全注意事项。

作业人员为了作业省力，蛮干违章。

还有斜巷违章停车，1吨矿车装有混凝土，作业人员从矿车去用混凝土，硬化斜巷。

斜巷违章停车作业可能会造成跑车、断绳，从而引起人身伤亡事故。

鼎新矿山设备是专业绞车_调度绞车_耙斗机等矿山机械生产厂家！

欢迎您的来电，我们将竭诚为您服务！

绞车在操纵比较简单，整个动作就是启动和关闭电动机以及交替操纵刹车把，其安全操作方法如下述：

(一) 一般要求

1. 本绞车司机必须了解本绞车的性能，熟悉操作方法，方能单独操作。
2. 起重负荷不得超过1000公斤、并且不得运送人员。
3. 电器设备应根据所使用电器设备的安全操作规程执行。
4. 防爆电器设备在大修后应尽可能进行一次电器防爆性能检查。

鼎新矿山设备是专业绞车_调度绞车_耙斗机等矿山机械生产厂家！

欢迎您的来电，我们将竭诚为您服务！

绞车输运不安全行为：

- 6、绞车操作人员视线盲区无信号提示，无栏杆阻挡，或者斜巷作业环境差，无照明，轨道两边放有材料，遮挡绞车司机和把钩工视线，从而紧急情况不能立即停车。

斜巷绞车运料作业，矿车始发点到目的地路程比较远，从坡底到坡顶一般都有100—200米，还有一种情况，由于轨道是“人字形”，绞车司机有一段20—30米大的视线盲区，无法检测到盲区是否有行人经过，很有可能发生矿车撞人、挤压、卷入钢丝绳，从而造成伤亡事故。

调度绞车安全隐患行为整理分析的相关信息就介绍到这里

鼎新矿山设备是专业绞车_调度绞车_耙斗机等矿山机械生产厂家！

欢迎您的来电，我们将竭诚为您服务！