

轮胎橡胶颗粒机,合英机械, 轮胎橡胶颗粒机热

产品名称	轮胎橡胶颗粒机,合英机械, 轮胎橡胶颗粒机热
公司名称	巩义市合英机械制造有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:合英 型号:AL1788
公司地址	河南省郑州巩义市合英机械制造有限公司（建设路19号）
联系电话	0371-66551957 13603827616

产品详情

河南省郑州巩义市建设路19号(自驾车可导航巩义市合英公司即可) 巩义合英品牌橡胶跑道颗粒设备机型配备不同孔径的筛网供选择,适用于不同成型粒径的需求.更换筛网,维护方便快捷.集中控制系统,操作方便易懂.

合英机械 橡胶颗粒设备分为塑料颗粒机、轮胎颗粒机、钢丝胎轮胎颗粒设备、杂胶颗粒机器等,由自动上料、自动输送、自动粉碎、自动筛送、自动除尘等部分组成的一体设备,可一条龙加工各种废旧轮胎橡胶(如自行车、拖拉机、汽车的内胎、外胎、鞋底、垫片、橡胶厂下角料、密封片、输送带等)并采用水风双冷作用下剪切相结合的原理,能有效地控制粉碎温度.确保了颗粒的质量,粉碎细度可达1-3mm, 2-4mm(设备任意调节目数可调)。

河南合英机械(橡胶磨粉机)废旧轮胎胶粉设备办厂条件:(以年产1000 - 2500吨胶粉为例),厂房需10 - 200平方(>7米宽,>15米长)高度4-5米,电力50 - 100千瓦变压器,工人2人。设备投资1—10万,流动资金不限。建厂时因设备噪音,应考虑周围情况。

废旧橡胶胶粉及再生胶工业代表着废旧轮胎(橡胶)资源综合利用的发展方向,既能解决环境污染,变废为宝,又能大大降低橡胶制品的成本,缓解国内橡胶供需巨大缺口的现状,因此,一定会有广阔的市场前景。

厂址:河南省郑州巩义市建设路19号(自驾车可导航巩义市合英公司即可)

巩义合英橡胶粉碎颗粒机出现堵塞的3大原因

一、进料的速度太快及负荷加大致使发生堵塞的情况：在橡胶粉碎机进料的过程里，要时刻留意电流表，若指针发生偏转的角度大，超出了额定的电流，此说明电机超载，长期过载会把电机烧坏。使用者需按照实际状况来选用适宜的喂料器。因为橡胶粉碎机的转动速度高、负荷大，且负荷的波动性相对较大。

二、橡胶粉碎机出料管道不通畅或者是堵住及进料太快同样会让橡胶粉碎机风口堵住，这种情况和输送装置匹配不正确将导致出料管道风减小或者是没有风后完全堵住一样。查明白问题出在哪之后，需先清理疏通送口，更换不相匹配的输送装置，调控进料量，让装备正常运作。

三、筛网孔闭合、破旧，粉碎的材料含水量太大均会让橡胶粉碎机堵住。