

23136 CC/W33轴承 现货

产品名称	23136 CC/W33轴承 现货
公司名称	天津市森琪商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:skf 型号:23136 CC/W33
公司地址	天津市南开区咸阳路91号3号楼3-210室
联系电话	022-27616300 15122082444

产品详情

22234-2CS5K/VT143 *
23234 CC/W33 *
23234 CCK/W33 *
22334 CC/W33 *
22334 CCJA/W33VA405 *
22334 CCJA/W33VA406 *
22334 CCK/W33 *
22334 CCKJA/W33VA405 *
23936 CC/W33 *
23936 CCK/W33 *
23036 CC/W33 *
23036 CCK/W33 *
23036-2CS5/VT143 *
23036-2CS5K/VT143 *
24036 CC/W33 *
24036 CCK30/W33 *
24036-2CS5/VT143 *
23136 CC/W33 *

轴承温度过高的原因有：润滑油质量不符合要求或变质，润滑油粘度过高;机构装配过紧(间隙不足);轴承

装配过紧;轴承座圈在轴上或壳内转动;负荷过大;轴承保持架或滚动体碎裂等。

1)、轴与座孔的圆度以及挡肩的垂直度要按照轴承的相应精度来要求。2)、既要精确计算旋转套圈配合的过盈量,也要精确计算固定套圈的合适配合量。旋转套圈灼过盈量在可能范围内也宜取得较小。只要切实保证工作温度下的热膨胀影响,以及最高转速下的离心力影响,才不致造成紧配合表面的蠕动或滑动。固定套圈根据工作载荷大小和轴承尺寸,选取极小的间隙配合或过盈配合,过松或过紧都不利于保持原来精确的形状。3)、滚针轴承如在高速条件下运转,而且工作温度较高,应特别注意旋转套圈的配合不可过松,以防止出现偏心振动,以及固定套圈的配合不可出现间隙,以防止套圈在负荷下变形并激发振动。滚动轴承在工作中允许有轻微的运转响声,如果响声过大或有不正常的噪音或撞击声,则表明轴承有故障。

真诚欢迎新老客户来电洽谈! 公司地址:天津市南开区咸阳路91号 联系电话:022-27616300

公司传真:022-27612390 24小时服务热线:15122082444 在线QQ:刘先生1040339000

沈小姐1529828111 张小姐602296196 公司邮箱:senqizc@163.com

公司网址:<http://www.senqizc.com> www.nskjk.com 邮编:300111

本文来自天津市森琪进口轴承

有限公司。本公司保证所有瑞典轴承、日本轴承、德国轴承、为原装正品轴承,假一罚十。天津森琪轴承商贸有限公司,经过十几年的发展,成为SKF轴承代理商,NSK轴承代理商。本公司以优质的服务低廉的价格竭诚为您服务。欢迎致电洽谈:

公司以经销各种进口轴承为主,其中主导产品有:

瑞典 SKF轴承

德国 FAG轴承、INA轴承 igus轴承

美国 TIMKEN轴承

日本 NSK轴承、NTN轴承、IKO轴承、Koyo轴承、NACHI轴承 工业皮带。

国产 LYC轴承、ZWZ轴承、HRB轴承。

天津压力表等

我们将充分利用我们各分支机构之间的协同关系,注重国外先进技术在国内各种产品及生产工艺中的应用,搜集整理最新的产品信息。用心聆听客户的意见,与客户一起共图大业,共铸事业辉煌!努力实现“双赢”和“多赢”!