

调度绞车报价调度绞车鼎新矿山多图

产品名称	调度绞车报价调度绞车鼎新矿山多图
公司名称	安徽鼎新矿山设备制造有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:鼎新牌 型号:YN1141
公司地址	安徽省宿州市埇桥区朱仙庄镇宿灵路18号(恒泰矿山机械有限公司院内)
联系电话	0557-2871882 15805573999

产品详情

调度绞车是最常用的电气和机械设备，主要用于煤矿和其他煤矿矿井生产系统，倾斜角度小于30度，道路运输矿车和其他辅助搬运工作，你也可以使用采场枯燥的工作表面装载站调度编组矿车。选择模式，以及直径的钢丝绳电动绞车牵引在设计过程中，选择要验证是否符合设计要求的速度加快，两级行星齿轮系和浮体根据完成绞车减速和在相反的两侧，分别在在设计上要求的结构和尺寸的行星齿轮单元，相应的传输构件，根据传输的两个行星齿轮鼓的设计要求是根据确定鼓制动的制动装置，用于磁带的结构形式的选择，以及各种设计零件进行检查。绞车滚筒和操作制动器和制动摊位的工作，以实现重型牵引和停止两种工作状态。在绞车的设计，旋转部件均采用滚动轴承，操作灵活。

鼎新矿山设备是专业绞车_调度绞车_耙斗机等矿山机械生产厂家！

欢迎您的来电，我们将竭诚为您服务！

绞车输运不安全行为：

5、斜巷违章停车装料或其他作业。

笔者在井下遇见斜巷中部违章停车，员工往材料车上装钢梁，坡顶绞车无人看护，用尼龙绳把刹车手把绑在巷道帮补铁丝网上，这是一起严重的违章行为。

尤其发生在新员工可能性较大，当班班组长安排工作不细，不认真，没有交代作业过程中的安全注意事项。

作业人员为了作业省力，蛮干违章。

还有斜巷违章停车，1吨矿车装有混凝土，作业人员从矿车去用混凝土，硬化斜巷。

斜巷违章停车作业可能会造成跑车、断绳，从而引起人身伤亡事故。

鼎新矿山设备是专业绞车_调度绞车_耙斗机等矿山机械生产厂家！

欢迎您的来电，我们将竭诚为您服务！

调度绞车的维护与修理

维护

司机必须每日对绞车各部分认真保养，下班时清除脏物，工作前先进行检查或开空车试转，注意润滑状况是否良好，添加润滑油是不得使用不清洁、不合格的润滑油，并经常注意温升是否正常。绞车出现故障现象时，不得勉强继续工作，应通知并协助检修工消除故障，检修工人必须定期对绞车做全面检查，防止故障及事故发生。并做好检修记录。如果绞车长期搁置不用，应采取适当措施加以保护，以防锈蚀或损坏。

修理

绞车必须有计划地按规定时间进行小修、中修与大修。

绞车修理时，部分零件在下列情况下应予更换。

(1)石棉带：石棉带磨损的厚度大于2毫米时，应立即更换新石棉带，并用新铜铆钉铆接。

(2)轴承：绞车所有的轴承，均按绞车的使用年限计算选用的，在正确装配和合理的使用条件下，仅需在大修时视情况换轴承。

(3)齿轮：齿轮磨损后，会使绞车运转的声响加大，效率降低，甚至使滚筒不能转动，应及时予以更换。

(4)其它零件如发现过度磨损等缺陷，应立即更换。

(5)绞车油漆面上如有油漆剥落现象，应在修理时重新涂复。

为了更好的为您服务，需要选购和技术咨询的朋友可以拨打我们的免费热线或者登陆我们的官方网站咨询和预购。我公司为你准备了各种型号的绞车，耙斗装岩机，单筒矿用提升绞车等等。

鼎新矿山设备是专业绞车_调度绞车_耙斗机等矿山机械生产厂家！

欢迎您的来电，我们将竭诚为您服务！