

# 真空泵SV300B 找上海振畅 信誉保证

产品名称	真空泵SV300B 找上海振畅 信誉保证
公司名称	上海振畅机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:莱宝 型号:SV300B
公司地址	上海市宝山区东太路128号
联系电话	021-56010669 13381910758

## 产品详情

真空泵SV300B哪家好 找上海振畅 信誉保证

上海振畅机电科技有维修方式：上门维修、拖回厂里维修

售后：提供三个月保修

莱宝真空泵常见问题点分析

真空不足：

造成真空不足的原因很多，主要有叶片磨损、缸体磨损以及密封性能降低。同时吸入气体温度太高也会造成真空不足，因此在工艺温度很高的情况下需加装冷却装置来冷却吸入气体。平时真空泵油的选用也会造成真空不足的现象发生，比如油品不好，造成乳化导致叶片不能进行正常做离心运动而导致真空度下降。

噪音大：

噪音大是很多用户经常碰到的问题点，这主要是由于泵浦内部发生碰撞发生的，比如叶片与缸体碰撞，轴承位变形导致轴芯晃动，以及内部螺丝松动都会造成噪音大的问题。

上海振畅机电科技有限公司欢迎新老顾客的来电咨询