

# 组合式静电除尘器 烘干机专业高压静电收尘器

产品名称	组合式静电除尘器 烘干机专业高压静电收尘器
公司名称	泊头市锦恒环保设备有限公司
价格	14500.00/台
规格参数	品牌:锦恒 型号:PPW-32-4 过滤面积:124m <sup>2</sup>
公司地址	河北省沧州市泊头市富镇毛营村
联系电话	15830471866

## 产品详情

### 除尘器配件

卸灰阀在日常工作中，会出现一些常见的问题。在出现问题的时候，应该如何对它进行处理呢？公司24小时联系电话:15830471866(黄经理) 0317-8305028 www.jinhenghuanbao.com

### 第一、卸灰阀卡住不转的问题

#### 1、除尘器在工作运行的过程中，除尘器配件

卸灰阀可能是由于皮带过松的原因所致卡住不运转，这个时候应该做的事情就是需要紧紧除尘器的皮带就可以了。

#### 2、有可能是布袋除尘器厂家

进料过多而卸灰阀被卡住，这个时候工作人员就要减少除尘器的进料，就能够解决卸灰阀卡住不转的问题。

3、卸灰阀卡住不转，也可能由于在卸灰阀内部发生物料咬夹，导致的出现这种现象。出现这种现象，需要在卸灰阀进口位置安装一个挡板就能够解决这个问题。

## 第二、卸灰阀出现漏风的问题

除尘器在工作运行的过程中，除尘器配件

卸灰阀出现漏风的问题，可能是由于连接件松动导致的出现这种现象，出现这种现象应该是拧紧连接件就可以了。也可能是由于除尘器的观察筒脱胶造成导致了漏风，需要重新用胶密封观察筒。

在除尘器进行工作的时候，除尘器配件

卸灰阀无论出现任何问题，都需要及时查找原因进行解决，才能够保证除尘器的正常工作。