

# 10T锅炉脉冲袋式除尘器 单机布袋收尘器

产品名称	10T锅炉脉冲袋式除尘器 单机布袋收尘器
公司名称	泊头市锦恒环保设备有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:锦恒 型号:GMC60-3 过滤面积:267m <sup>2</sup>
公司地址	河北省沧州市泊头市富镇毛营村
联系电话	15830471866

## 产品详情

随着现在国家对环保的重视，除尘器应用十分的广泛，除尘技术也在不断的进行更新，除尘器设备的生产工艺流程逐渐在优化，因此这种除尘器在各个行业领域的粉尘处理方面起到非常重要的地位。那么，这种[旋风除尘器](#)

在日常的运行中，出现的常见问题应该如何进行解决呢？公司24小时联系电话：15830471866（黄经理）0317-8305028 [www.jinhenghuanbao.com](http://www.jinhenghuanbao.com)

除尘器的电磁脉冲阀出现漏气的现象，是除尘器在使用的过程中常常会出现的故障，这种故障产生的最主要的原因就是：

- 1、布袋除尘器电磁脉冲阀膜片出现了损坏的现象。
- 2、除尘器的电磁脉冲阀的气压平衡孔出现了堵塞造成。

要是所有的脉冲阀都不工作，它的风包压力降到零，同时气缸也关闭，通风量降低，造成气压平衡孔堵塞的主要原因和解决方法是：

1、空气里面的油渍和水过多造成的。解决方法是先打开储气罐上面的排水阀，让排水阀吹上10~15min，管道里面的异物就会排除。

2、压缩空气管道的时候，没有对管道内部垃圾进行清理。解决方法需要拆开清理之后，安装好电磁脉冲阀，就能够解决问题。

[除尘器配件](#)在日常使用过程中，出现问题，必须及时解决，才能够保证除尘器正常运行。