

KQSN200-M9凯泉中开泵批发价格

产品名称	KQSN200-M9凯泉中开泵批发价格
公司名称	石家庄中特工业泵有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中特
公司地址	石家庄经济开发区岗山镇
联系电话	0311-80665916 13503333827

产品详情

KQSN200-M9凯泉中开泵批发价格

KQSN单级双吸离心泵可能发生的故障及其消除方法：

泵不正常振动。

原因：

- 1、泵发生了汽蚀；
- 2、叶轮不平衡；
- 3、泵轴与电机轴不同心；
- 4、底脚螺钉松动；
- 5、轴弯曲；
- 6、轴承磨损；
- 7、转动部分和固定部分有摩擦；
- 8、关小了进口。

消除方法：

- 1、调节出水闸阀，使之在规定的性能范围内运转；
- 2、叶轮校正静平衡；

- 3、校正泵轴与电动机轴的同心度；
- 4、拧紧底脚螺钉；
- 5、更换新轴；
- 6、更换轴承；
- 7、检修泵或改善使用情况；
- 8、打开进口阀，调节出口阀。