

ExdIICT6防爆高速球品牌生产厂家价格

产品名称	ExdIICT6防爆高速球品牌生产厂家价格
公司名称	深圳市中天防爆科技有限公司
价格	41230.00/台
规格参数	品牌:中天防爆 型号:ZTSQ - Ex 防爆级别:ExdIICT6
公司地址	深圳市光明新区公明街道合水口社区金星辉电子城2楼C016铺
联系电话	0755-21022252 15926068058

产品详情

ExdIICT6防爆高速球品牌生产厂家价格ZTSQ - Ex

ExdIICT6防爆高速球品牌生产厂家价格ZTSQ - Ex说明，防爆高速球价格与内置机芯和球芯有很大的关系，比如说电机的精度和速度，机芯的像素与物理变焦或数字放大的倍数有很大的关系。深圳市中天防爆科技有限公司是防爆高速球的生产厂家，有关防爆高速球品牌、防爆高速球价格、防爆高速球报价、防爆高速球厂家、防爆高速球生产厂家相关问题，请直接来电咨询

ExdIICT6防爆高速球品牌生产厂家价格ZTSQ - Ex产品特征

- A.材质为304不锈钢、抗腐蚀，外观优美。
- B.云台采用优质电机，发热量小，低速运转不抖动，转速随景深自动调整。
- C.多种供电模式(AC220V/AC12V-24V/DC12V-36V)供选择。
- D.多种摄像机(如索尼、日立、三星、海康等系列，LG923/927、CNB22倍/27倍)供选配。
- E.内置OSD菜单，界面友好，容易操作。
- F.自动运行记忆，防掉电丢失，手工操作后恢复自动运行。
- G.内置防雷保护，防雷击，防浪涌。

H.低温环境开机保护，内置加热功能，可在低温环境下正常运行。

I.透明球罩使用聚碳酸酯复合航空材料，具有足够的强度和优良的耐腐蚀性。

ExdIICT6防爆高速球品牌生产厂家价格ZTSQ - Ex防爆云台摄像机控制不灵何故ZTWX-Ex

云台不灵敏的症状;ExdIICT6防爆高速球品牌生产厂家价格ZTSQ - Ex

- 1、控制云台左右方向时时转时不转，转到某位置就会停止。
- 2、控制云台的上下方向时停时动，有时会停在某位置不动，稍后不控制时自己会自动调整。
- 3、摄像机变倍不起作用。（这个情况偶尔出现）
- 4、多条485线并联时出现个别不受控制现象，单独控制没有问题。
- 5、多条485线路并联后全都无法控制，经常自转或者不转。单独测试设备没有问题。

问题分析;ExdIICT6防爆高速球品牌生产厂家价格ZTSQ - Ex

遇到这样的问题确实很头疼，通过各种测试设备是没有问题，电源线路和485线也没有问题，传输距离也时在485传输距离的范围之内那还有什么问题呢，哈哈，余下的就是信号问题了。在通信电缆中的信号反射在通信过程中，有两种信号因导致信号反射：阻抗不连续和阻抗不匹配。

解决方法;ExdIICT6防爆高速球品牌生产厂家价格ZTSQ - Ex

大家都知道 485控制信号时通过232转换出来的，一端发送出信号后通过另一端设备的阻抗收485控制信号，设备才可以控制。485信号这时候要有阻抗连续性和阻抗连续性，说到这里大家就明白了吧，也就是说影响云台控制的主要原因就是485信号在通信电缆中传输时，反射通信过程中，阻抗不连续和阻抗不匹配导致信号反射出现问题，造成了控制云台设备时的不稳定。

为设备运行稳定，我们在单路RS485的串接设备的末端或Y型接法的末端接上120端接电阻，问题就解决了。

ExdIICT6防爆高速球品牌生产厂家价格ZTSQ - Ex技术参数

公司名称：深圳市中天防爆科技有限公司

产品型号：ZTSQ-Ex01

防爆等级：IP66

防爆标志：Ex d IIC T6 Gb

自动巡航：4条（27预置点 / 路）

模式记录：4条，每条记录时间大于180秒

自动扫描：4条

区域设置：8个，支持区域内扫描

成像器件：1/4"Super HAD color CCD

信号制式：PAL

解析度：彩色560TVLin，黑白680TVLin

通信接口：RS485

波特率：2400/4800/9600/19200BPS

白平衡：自动白平衡

加热器：0 ±5 开启，8 ±3 断开

支持协议：PELCO - D、PELCO - P等多种常见协议

镜头：27倍光学变焦

背光补偿：开/关

低照度：彩色：0.2Lux，黑白：0.02LUX

数字变倍：16倍电子放大

水平速度：0.08°—300°/S

垂直速度：0.08°—300°/S

水平旋转范围：360°连续旋转

倾斜旋转范围：0°—90°

预置位：220个

预置位精度：±0.1°

出线孔规格：G-1/2

供电电压：AC24V/AC220V

产品材质：不锈钢

外形尺寸：229.5 × 336mm(H)

重量： 20kg

ExdIICT6防爆高速球品牌生产厂家价格ZTSQ - Ex防爆摄像机厂家对广大客户的6大承诺：1、安全承诺：设计、生产、包装等各环节按国家标准执行，产品零隐患；2、材料承诺：生产所选用的材料与报价表中一致，假一罚二；3、差价承诺：在购买后1个月内，如发现同品质产品价格低于本公司，则二倍差价赔偿；4、交期承诺：如逾期不交货，每日按总价的3‰赔偿误工费；5、质保承诺：产品出售后，1个月包退、3个月包换、12个月包修，终身维护；6、服务承诺：一周7*24小时快速响应，免费咨询、零等待。

ExdIICT6防爆高速球品牌生产厂家价格ZTSQ - Ex，防爆摄像机监控画面抖动分析TKB-Ex

ExdIICT6防爆高速球品牌生产厂家价格ZTSQ - Ex文章标签：防爆摄像机、防爆摄像头、防爆红外摄像机、防爆红外摄像头、防爆红外摄像机厂家、防爆红外摄像头厂家、防爆摄像机厂家、防爆摄像头厂家、防爆摄像机价格、防爆摄像头价格、防爆摄像机生产厂家、防爆摄像头生产厂家、防爆摄像机品牌、防爆摄像头品牌、防爆摄像机选型、防爆摄像头选型；防爆高速球、防爆高速球厂家、防爆高速球价格、防爆高速球生产厂家、防爆高速球品牌；摄像机防爆护罩、摄像机防爆护罩厂家、摄像机防爆护罩生产厂家、摄像机防爆护罩价格、摄像机防爆护罩品牌；防爆摄像机护罩、防爆摄像机护罩厂家、防爆摄像机护罩生产厂家、防爆摄像机护罩价格、防爆摄像机护罩品牌；防爆红外一体化摄像机、防爆红外一体化摄像机厂家、防爆红外一体化摄像机生产厂家、防爆红外一体化摄像机价格、防爆红外一体化摄像机品牌；防爆一体化摄像机、防爆一体化摄像机厂家、防爆一体化摄像机生产厂家、防爆一体化摄像机价格、防爆一体化摄像机品牌。

监控摄像机图像闪动有6种可能：1、检查监控摄像机是否正对阳光或荧光灯。2、检查监控摄像机的自动光圈镜头是否正常使用。3、检查镜头与摄像机之间的连接是否可靠。4、将1、3、4路图像接到2路后图像正常，说明那三路监控摄像机没有问题；1、3、4路摄像机的接头肯定也没有问题，否则接到第2路也应该闪跳。5、尝试第2路接到其他路上是否闪跳，如果闪跳则说明采集卡的那三路接口接触不好，需要稳固!只能更换采集卡!如果第2路接到其他路上也没问题，那就不好说了，或者软件问题，或者电源供电不足，或者视频头相互干扰。

ExdIICT6防爆高速球品牌生产厂家价格ZTS

Q - Ex相关标签：[防爆摄像机](#)、[防爆摄像头](#)、[耐高温防爆摄像机](#)、[网络防爆摄像机](#)、[高清防爆摄像机](#)、[网络高清防爆摄像机](#)、[防爆红外摄像机](#)

、[网络防爆红外摄像机](#)、[高](#)

[清防爆红外摄像机](#)、[网络高清防爆红外摄像机](#)、[防爆高速球](#)

、[网络防爆高速球](#)、[高清防爆高速球](#)、[网](#)

[络高清防爆高速球](#)、[防爆一体化摄像机](#)

、[网络防爆一体化摄像机](#)、[高清防爆一体化摄像机](#)、[网络高清防爆一体化摄像机](#)、[防爆红外一体化摄像机](#)、[防爆护罩](#)、[摄像机防爆护罩](#)

、[防爆红外护罩](#)、[耐高温](#)

[防爆护罩](#)、[耐高温防爆水冷护罩](#)、[车载防爆摄像机](#)

、[油罐车防爆摄像机](#)、[微型防爆摄像机](#)、[防爆云台](#)、[防爆解码控制器](#)、[防爆接线箱](#)。

深圳市中天防爆科技有限公司///ExdIICT6防爆高速球品牌生产厂家价格ZTSQ - Ex