

# 防爆摄像机护罩厂家生产防爆摄像机护罩价格

产品名称	防爆摄像机护罩厂家生产防爆摄像机护罩价格
公司名称	深圳市中天防爆科技有限公司
价格	1240.00/台
规格参数	品牌:中天防爆 型号:ZTKB - Ex 防爆级别:ExdIICT6
公司地址	深圳市光明新区公明街道合水口社区金星辉电子城2楼C016铺
联系电话	0755-21022252 15926068058

## 产品详情

防爆摄像机护罩厂家生产防爆摄像机护罩价格ZTKB - Ex

深圳中天防爆科技有限公司防爆摄像机护罩厂家生产防爆摄像机护罩价格ZTKB - Ex防爆摄像机护罩厂家生产防爆摄像机护罩价格ZTKB - Ex产品安装：

请在手册要求的符合一般指标的环境内使用。

不要在有油烟、严重灰尘及高温等地方使用，否则会导致画面清晰度受损。

§ 安装、配线时，一定要先切断外部电源再作业，否则会引起触电事故或损伤产品。

§ 请按本手册的要求，在电缆引入装置(出线口)正确安装电缆，否则通电后有可能引起爆炸。

§ 线缆引入时，各件应按顺序放置，即电缆依次穿过密封圈、垫片、堵头，并拧紧堵实；安装防爆挠性管时，需拧下堵头，电缆依次穿过密封圈、垫片、防爆挠性管，将防爆挠性管外牙纹螺丝与出线口拧紧堵实。

配线时，注意不要使金属屑落入设备内，否则会导致短路或错误动作。

所有接线（含内、外接地）均连接可靠，接地线径不小于4平方毫米。

§ 必须在电源关闭的状态下才能将视频电缆安装在特定的连接器上，否则可能会导致CCD或监视器损坏

。

§ 摄像仪（仅指AC220V供电）内装有电源模块。一定要按本手册所述，正确连接模块DC电源的+、-极。若电源逆接，会导致电源模块、CCD损坏。

防爆摄像机护罩厂家生产防爆摄像机护罩价格ZTKB - Ex防爆摄像机偏色如何处理ZTKB-Ex

防爆监控摄像头为什么会偏色情况?

可能没有设置在自动白平衡，所以当光线的色温与设置不相符(或光线起变化)时就会偏色。一般都是通过白平衡设置来改善偏色：白平衡设置有两种方式：

自动白平衡;防爆摄像机护罩厂家生产防爆摄像机护罩价格ZTKB - Ex

连续方式——此时白平衡设置将随着景物色彩温度的改变而连续地调整，范围为2800~6000K。这种方式对于景物的色彩温度在拍摄期间不断改变的场合是适宜的，使色彩表现自然，但对于景物中很少甚至没有白色时，连续的白平衡不能产生佳的彩色效果。按钮方式——先将摄像头对准诸如白墙、白纸等白色目标，然后将自动方式开关从手动拨到设置位置，保留在该位置几秒钟或者至图像呈现白色为止，在白平衡被执行后，将自动方式开关拨回手动位置以锁定该白平衡的设置，此时白平衡设置将保持在摄像头的存储器中，直至再次执行被改变为止，其范围为2300~10000K，在此期间，即使摄像机断电也不会丢失该设置。以按钮方式设置白平衡为精确和可靠，适用于大部分应用场合。

手动白平衡;防爆摄像机护罩厂家生产防爆摄像机护罩价格ZTKB - Ex

开手动白平衡将关闭自动白平衡，此时改变图像的红色或蓝色状况有多达107个等级供调节，如增加或减少红色各一个等级、增加或减少蓝色各一个等级。除次之外，还有的防盗监控摄像头是将白平衡固定在3200K(白炽灯水平)和5500K(日光水平)等档次命令。

防爆摄像机护罩厂家生产防爆摄像机护罩价格ZTKB - Ex技术参数

200万像素高清防爆网络高清摄像头技术参数

生产厂家：深圳市中天防爆科技有限公司

产品型号：ZTKB-Ex016

防爆等级：IP66

防爆标志：Ex d IIC T6 Gb

图像传感器：1/3" Progressive Scan 2M CMOS

红外开关：照度低于0Lux自动开启

电源要求：DC12V /AC220V 可选

镜头选择：4mm/6mm/8mm/12mm/16mm/25mm（可选）

视频分辨率：130万像素分辨率1280（H）\*720（V）

支持协议：HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DDNS, DNS, SNTP, BOOTP, DHCP, FTP, NTP等多种协议

信噪比：50db

功率 < 3.5W

低照度：彩色：0.01Lux，黑白：0.001LUX

RS485接口：1路，支持透明通道连接，支持多种云台协议

有线网络：1路10/100M以太网，RJ45接口或WIFI接口可选择

3A控制：自动控制白平衡AWB/自动增益AGC/自动曝光AE

电子快门：1/25—1/100，000秒

视频压缩码率：32Kbps ~ 16Mbps连续可调,支持CBR/VBR

出线孔规格：G-1/2

外形尺寸：∅ 114mm × 355 mm(L)

产品材质：304不锈钢

重量：8kg

防爆摄像机护罩厂家防爆摄像机护罩价格ZTKB - Ex技术参数

130万像素高清防爆网络高清摄像头技术参数

功率：< 3.5W

产品材质：特种碳钢

防爆摄像机护罩厂家生产防爆摄像机护罩价格ZTKB - Ex产品描述：

产品结构设计完全符合GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》、GB3836.2-2010

《爆炸性气体环境用防爆电气设备第2部分:隔爆型“d”》的规定。适用于具有 A、 B、 C类可燃性气体，引燃温度组别为T1-T6组的1区、2区，可燃性气体或蒸汽与空气形成的爆炸性混合物的场所，也适用于引燃温度组别为T1-T6组的20区、21区、22区，含有可燃性粉尘混合物的场所，如石油、化工、矿井、军工、医药、油库、轮船、钻井平台、加油站、花炮生产、粮食加工储存等，达到监控现场的目的。

#### 防爆摄像机护罩厂家生产防爆摄像机护罩价格ZTKB - Ex产品特征

- A.视频分辨率可达130万像素（720P）/200万像素（1080P）。
- B.采用1/3" Progressive Scan 1.3M CMOS传感器。
- D.镜头全部采用 IR 红外镜头，夜间焦点不会偏移。
- E.视窗玻璃表面经纳米技术处理，光通率高，不粘水、不粘油、排斥灰尘。
- F.机身内部对流型散热设计，功耗小，室内外均可长时间、不间断工作。
- G.供电模式(AC220V/DC12V)可供自主选择。
- H. 304不锈钢材质制造，防爆、防腐性能优良。

#### 防爆摄像机护罩厂家生产防爆摄像机护罩价格ZTKB - Ex维护

- § 必须切断电源，将摄像仪从安装塔架上取下后再进行维护或更换部件。通电时操作，可能导致触电。
- § 装、取摄像仪部件时，请一定要切断电源。若接地不良时会引起电击，对人身造成损伤。
- § 摄像仪的所有紧固件，不允许任意拆卸或松动。严禁随意更改摄像仪的零件，确保防爆性能。

#### 防爆摄像机护罩厂家生产防爆摄像机护罩价格ZTKB - Ex防爆摄像机视频光端机没信号ZTKB-Ex

视频光端机没视频信号怎么办？再成熟的产品也有出故障的时候，就算千里马也有失蹄的时候。下面是关于视频光端机应用中出现故障后，如何排忧解难的方法。

- 1、万变不理其中，首先我们检查下电源，看供电正常否。
- 2、顺藤摸瓜，检查视频光端机接收端对应的视频指示灯是否正常。

这个问题需要进行可能性的分析：

A：若指示灯点亮(灯亮证明此时该通道已有视频信号输出)。则检查接收端到监视器或DVR等终端设备间的视频电缆是否连接好，视频接口连接是否松动或有虚焊等情况。

B：灯亮(灯亮表示摄像机采集的视频信号已送入光端机前端)，检查光缆是否连通，光端机以及光缆终端盒的光接口是否松动。建议重新插拔一次光纤接口(如尾纤头太脏建议先用棉花酒精清洗待干后再插入)

。

若以上方法不能排除故障且有同型号的设备时，可以采用替换检查法(要求设备具有互换性)，即将光纤接到另一端工作正常的接收机或更换远端的发射机可以准确地判断故障设备。

深圳中天防爆科技有限公司///防爆摄像机护罩厂家生产防爆摄像机护罩价格ZTKB - Ex