

会所中央空调_武昌中央空调_武汉步步赢图

产品名称	会所中央空调_武昌中央空调_武汉步步赢图
公司名称	武汉步步赢科技有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:步步赢 型号:GA1285
公司地址	武汉市黄陂区前川民安街32号
联系电话	027-85918308 13720177128

产品详情

中央空调压缩机

制冷压缩机是蒸气压缩式制冷装置的一个重要设备。制冷压缩机的形式很多，根据工作原理的不同，可分为两大类：容积式制冷压缩机和离心式制冷压缩机。常用的压缩机主要有活塞式压缩机、涡旋式、螺杆式以及离心式压缩机。

容积式制冷压缩机是靠改变工作腔的容积，将周期性吸入的定量气体压缩。常用的容积式制冷压缩机有往复式制冷压缩机和回转式制冷压缩机。

离心式制冷压缩机是靠离心力的作用，连续地将所吸入的气体压缩。这种压缩机的转数高，制冷能力大。国外空调用氟利昂离心式制冷压缩机的单机制冷量高达30000kw。

中央空调的三项指标

制冷(热)量、能效比和噪音的大小是衡量空调优劣的三个最为关键的指标。

制冷(热)量空调器在进行制冷(热)运转单位时间内从密闭空间除去的热量，法定计量单位W(瓦)。国家标准规定空调实际制冷量不应小于额定制冷量的95%。

能效比又称性能系数(COP)，是指空调器制冷运转时，制冷量与制冷功率之比，单位W/W。国家标准规定，2500W空调的能效比标准值为2.65；2500W至4500W空调能效比标准值为2.70。cop值越好，表示空调越节能。cop值3.6以上属于一级能效。

如何处理中央空调的雨后故障

根据武汉步步赢科技有限公司多年经验分析，问题空调来源于三大部件：

第1种情况就是其中一个部件是电控板,电控板就是空调外机内部的一个电子控制器,而且电控板表皮是由塑料包装形成的,还有绝缘胶布缠绕,被雨水冲刷或浸泡可能会出现无法控制空调的现象.

第二,就是一些配件质量问题了,一引起质量不好的连接线在雨水的洗礼下,就容易出现漏电,短路等一些现象发生,这样也会导致空调无法运行.

最后一种情况也是最普遍的情况,那就是空调内外机连接管出现问题了,强力暴雨冲刷后内外机连接管就会出现裂缝,从而导致制冷剂泄漏,对此则会导致空调在开机时不能正常进行制冷操作了.

温馨提醒:

当我们不在使用空调的时候,我们需要做好一些保护措施,可以为空调罩套,防止一些灰尘进入机内,影响空调工作效率.而且最好是避免阳光直接照射,应安装在通风散热良好,无灰尘油烟污染的地方.最需要注意一点的就是,空调的散热片,一定要清洗好,否则会大大降低工作效率,易费电,易毁坏机器,使用寿命也会从而缩短.