

机械配件加工新联农机优质机械配件加工

产品名称	机械配件加工新联农机优质机械配件加工
公司名称	广州新市平沙新联农机厂
价格	200.00/件
规格参数	品牌:新联 型号:RS1809
公司地址	广州市白云区夏花二路唐阁村北街第四工业区7栋
联系电话	13719369000

产品详情

广州新市平沙新联农机厂是一家专业精密机械加工，以非标零件加工、机械设备零部件设计、更新、零件测绘制图、模具加工、批量零件加工等业务为主，为客户提供车、铣、钳、刨、磨、数控车、加工中心、线切割、钣金等加工范围。我们一直本着诚信务实的工作热情，视产品的质量为企业的生命，追求“诚挚、严谨、负责”是新联厂一贯秉承的经营理念，博采众长，精益求精。

精密机械加工是一种用加工机械对工件的外形尺寸或性能进行改变的过程。按被加工的工件处于的温度状态，分为冷加工和热加工。一般在常温下加工,并且不引起工件的化学或物相变化，称冷加工。一般在高于或低于常温状态的加工，会引起工件的化学或物相变化，称热加工。冷加工按加工方式的差别可分为切削加工和压力加工。热加工常见有热处理，锻造，铸造和焊接。

广州新市平沙新联农机厂，本厂自创办以来，不断引进先进生产设备，扩大生产规模，确保产品出厂质量，不断为客户提供优质产品。是一家集开发、设计、制造、进出口贸易于一体的不锈钢用品的生产企业,目前本厂生产的诸多系列不锈钢制品畅销于全国各地和东南亚及欧美各国。产品以精湛的工艺，新颖的造型，优良的品质赢得了广大客户和消费者的信赖和赞誉。

机械加工工艺规程的制定，大体可分为两个步骤。首先是拟定零件加工的工艺路线，然后再确定每一道工序的工序尺寸、所用设备和工艺装备以及切削规范、工时定额等。这两个步骤是互相联系的，应进行综合分析。

工艺路线的拟定是制定工艺过程的总体布局，主要任务是选择各个表面的加工方法，确定各个表面的加工顺序，以及整个工艺过程中工序数目的多少等。

广州新市平沙新联农机厂是一家专业做CNC数控车床加工、机加工、机械零件加工、冲压件加工、焊接加工。产品包括：机械零部件、模具加工、五金配件、电子电器五金配件、五金非标件、汽车五金配件、铜、铁、不锈钢、、铝合金、尼龙塑胶等精密零配件、铣加工件及铸锻造精密加工等五金机加工厂家。

机械加工是一种用加工机械对工件的外形尺寸或性能进行改变的过程。按被加工的工件处于的温度状态，分为冷加工和热加工。一般在常温下加工，并且不引起工件的化学或物相变化，称冷加工。一般在高于或低于常温状态的加工，会引起工件的化学或物相变化，称热加工。冷加工按加工方式的差别可分为切削加工和压力加工。热加工常见有热处理，锻造，铸造和焊接。