

# 变形缝防水处理的原因

产品名称	变形缝防水处理的原因
公司名称	衡水凯祥橡胶制品有限公司
价格	230.00/米
规格参数	品牌:衡水凯祥 型号:f40
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡北田村
联系电话	18731885986 18031810735

## 产品详情

建筑物渗漏的主要原因是各种变形缝及防水材料不能适应变形幅度的需要。我们必须重视建筑物各种缝的处理及材料的选择。1材料的选择要克服变形缝造成的渗漏现象,只有选择弹性好的防水材料和正确的设计与施工方法。一种防水材料的好坏,主要看它适应基层应变能力的大小,而材料性能的优劣,又与材料的成本有关。优良的材料与工程造价是一对矛盾,解决这一矛盾就成为我们研究的重要课题。1月涂料类目前国内市场上利用材料自身的特性来克服温差变化的防水涂料不多。耐老化性能最好的是硅胶,也称为硅酯,其次是中高档的聚氨酯和聚硫橡胶。有些国家和地区规定,30层以上高级大楼均采用硅胶,由于硅胶价格昂贵,30层以下采用聚氨酯,对防腐要求高的建筑则采用聚硫橡胶。目前,日本、台湾东亚地区以采用聚氨酯为多数,日本、台湾称为PV,上海称为SDP—851涂膜胶。上海市建委编制了聚氨酯防水涂料的设计与施工规程及设计标准图集(90沪201),在上海已推广应用十年,总的反应良好,耐老化性能较为突出,其特点是冷作业,两液反应成整体防水层,犹如卷材一样,延伸大,施工方便。

衡水凯祥橡胶制品有限公司

全国服务热线:400-0318-925

电话:0318-5105444

传真:0318-5105444

手机:18031810735 18031810736

联系人:侯经理

邮箱:hskaixiang@163.com

地址:河北省衡水滨湖新区彭杜乡北田村

查看更多橡胶支座信息请到：[www.hskaixiang.com](http://www.hskaixiang.com)

查看更多橡胶止水带信息请到：[www.hskxzs.com](http://www.hskxzs.com)

查看更多桥梁伸缩缝信息请到：[www.hskxssf.com](http://www.hskxssf.com)

查看更多预应力锚具信息请到：[www.hskxmj.com](http://www.hskxmj.com)