

热销欧美防爆一体化摄像机ZTWX-Ex

产品名称	热销欧美防爆一体化摄像机ZTWX-Ex
公司名称	深圳市中天防爆科技有限公司
价格	5454112.00/台
规格参数	品牌:中天防爆 型号:ZTWX-Ex 防爆级别:ExdIICT6
公司地址	深圳市光明新区公明街道合水口社区金星辉电子城2楼C016铺
联系电话	0755-21022252 15926068058

产品详情

热销欧美防爆一体化摄像机ZTWX-Ex

热销欧美防爆一体化摄像机ZTWX-Ex介绍，防爆万向一体化摄像机，网民也常称防爆万向一体化摄像头、防爆万向一体化摄像仪、防爆全向一体化摄像机、防爆全向一体化摄像头、防爆全向一体化摄像仪、防爆一体化摄像机、防爆一体化摄像头、防爆一体化摄像仪等。热销欧美防爆一体化摄像机ZTWX-Ex，其中欧洲国家有：冰岛、挪威、丹麦、瑞典、英国、法国、爱尔兰、瑞士、德国、奥地利、捷克、斯洛伐克；美洲国家有美国、加拿大、墨西哥等；优异的产品质量，合适的产品价格，深得客户信赖。深圳市中天防爆科技有限公司可完全依照具体的项目需求来配置产品，

热销欧美防爆一体化摄像机ZTWX-Ex防爆网络摄像机安装小窍门ZTKB-Ex

- 1、为了安全起见；每一台的网络摄像机实施后需要修改admin等的初始密码；热销欧美防爆一体化摄像机ZTWX-Ex。
- 2、在每一台网络摄像机上增加一个独立的用户[选择复用]，同时根据要求设置其权。
- 3、监控中心统一使用第2增加的用户和密码和前端网络摄像机进行连接，而不是直接用admin用户，避免当同一用户在不同地方登录时，系统会自动断开。
- 4、前端网络摄像机若没有安装SD卡，请把“自动维护”功能关闭；热销欧美防爆一体化摄像机ZTWX-Ex。
- 5、根据网络情况设置网络的摄像机码流和分辨率，若网络交换机并发时交换的能力不强或后端服务器处理能力不强，建议把网络摄像机设置固定码流。
- 6、后端监控中心需要设置实时存储方案、画面轮询方案，并在系统中设置开机自动运行它；热销欧美防爆一体化摄像机ZTWX-Ex。
- 7、可从后端服务器系统的运行时间和日志来分析整个系统的稳定性及发生一些问题。
- 8、在实际应用中，部分工程商把录像机服务器、转发服务器、预览输出三合一，这就需要服务器的硬件

条件比较好，否则系统将无法正常运作；热销欧美防爆一体化摄像机ZTWX-Ex。

热销欧美防爆一体化摄像机ZTWX-Ex中天的6大承诺

- 1、安全承诺：设计、生产、包装各环节按国家标准执行，产品零隐患。
- 2、材料承诺：生产所选用的材料与报价表中一致，假一罚二。
- 3、差价承诺：在购买后1个月内，如发现同品质产品价格低于本公司，则二倍差价赔偿。
- 4、交期承诺：如逾期不交货，每日按总价的3‰赔偿误工费。
- 5、质保承诺：产品出售后，1个月包退、3个月包换、12个月包修，终身维护。
- 6、服务承诺：一周7*24小时快速响应，免费咨询、零等待。

热销欧美防爆一体化摄像机ZTWX-Ex技术参数

生产厂家：深圳市中天防爆科技有限公司

产品型号：ZTWX-Ex07

防爆等级：IP66

防爆标志：Ex d IIC T6 Gb

镜头：20倍变焦 $f=4.7$ 至 94mm （F1.6至F3.5）

成像器件：1/3" Progressive Scan CMOS

分辨率：1280*960

信噪比大于：52dB

转动速度：6度/秒（水平）

视频编码：H.264/MJPEG

网络协议：P TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6 (SIP、SRTP、可选)

视频输出：RJ45接口，有线网络传输

转动角度：水平350度，垂直 ± 90 度

低照度：彩色：0.05Lux；黑白：0.01Lux

预置位：51个

供电电压：AC24V/AC220V

产品材质：不锈钢

外形尺寸：460mm(L) × 310mm(W) × 390mm(H)

重量：30kg

出线孔规格：G-1/2

热销欧美防爆一体化摄像机ZTWX-Ex产品参数

产品型号：ZTWX-Ex06

红外距离：60m

红外开关：照度低于0Lux自动开启

低照度：彩色：0.1LUX，黑白：0.01LUX（红外灯开启）

热销欧美防爆一体化摄像机ZTWX-Ex销售范围：深圳中天防爆科技有限公司持续布建更多营销通路据点，有效整合全球市场，迅速反映市场变化，就近服务客户，扩大国际营销体系，提高公司度与市场占有率。公司不但供应全国有优质防爆监控设备，同时还研发创新高质量品牌产品。公司始终严把质量关，把物美价廉作为公司的核心，防爆摄像机销售全国各地各省市各大中小型企业，如北京、天津、江西、河北、河南、浙江、辽宁、大连、新疆、甘肃、四川、广东、广西、安徽、福建、湖北、湖南、重庆、云南、宁夏、内蒙古、吉林、上海、贵州、陕西、山西等并获得客户好评！

热销欧美防爆一体化摄像机ZTWX-Ex产品特征

- A.304不锈钢材质，防爆、防腐。
- B. 20倍200万1/3" CMOS ICR日夜型网络高清机芯。
- C.具备红外夜视功能，照度过低自动开启红外照明，日夜两用。
- D.集护罩、云台、解码器、摄像机功能于一体，可自动巡航，定点巡航，现场全向位无死角监控。
- E.采用进口无火花型轴封电机，确保现场安全性。
- F.多种供电模式可选择。

热销欧美防爆一体化摄像机ZTWX-Ex防爆摄像机哪些故障常见ZTKB-Ex

1、电源不正确引发的设备故障。电源不正确大致有如下几种可能：供电线路或供电电压不正确

、功率不够(或某一路供电线路的线径不够，降压过大等)、供电系统的传输线路出现短路、断路、瞬间过压等。特别是因供电错误或瞬间过压导致设备损坏的情况时有发生。因此，在系统调试中，供电之前，一定要认真严格地进行核对与检查，绝不应掉以轻心；热销欧美防爆一体化摄像机ZTWX-Ex。

2、由于某些视频监控设备的连结有很多条，若处理不好，特别是与设备相接的线路处理不好，就会出现断路、短路、线间绝缘不良、误接线等导致设备的损坏、性能下降的问题。在这种情况下，应根据故障现象冷静地进行分析，判断在若干条线路上是由于哪些线路的连接有问题才产生那种故障现象。因此，要特别注意这种情况的设备与各种线路的连接应符合长时间运转的要求；热销欧美防爆一体化摄像机ZTWX-Ex。

3、设备或部件本身的质量问题；热销欧美防爆一体化摄像机ZTWX-Ex

各种设备和部件都有可能发生质量问题，纯属产品本身的质量问题，多发生在解码器、电动云台、传输部件等设备上。值得指出的是，某些设备从整体上讲质量上可能没有出现不能使用的问题，但从某些技术指标上却达不到产品说明书上给出的指标。因此必须对所选的产品进行必要的抽样检测。如确属产品质量问题，好的办法是更换该产品，而不应自行拆卸修理。

4、视频传输中，常见的故障现象表现在监视器的画面上出现一条黑杠或白杠，并且或向上或向下慢慢滚动；热销欧美防爆一体化摄像机ZTWX-Ex。

因此，在分析这类故障现象时，要分清产生故障的两种不同原因。要分清是电源的问题还是地环路的问题，一种简易的方法是，在控制主机上，就近只接入一台电源没有问题的监控摄像机输出信号，如果在监视器上没有出现上述的干扰现象，则说明控制主机无问题。接下来可用一台便携式监视器就近接在前端摄像机的视频输出端，并逐个检查每台摄像机。如有，则进行处理。如无，则干扰是由地环路等其它原因造成的。

5、由于视频电缆线的芯线与屏蔽网短路、断路造成的故障；热销欧美防爆一体化摄像机ZTWX-Ex

这种故障的表现形式是在监视器上产生较深较乱的大面积网纹干扰，以至图像全部被破坏，形不成图像和同步信号。这种情况多出现在BNC接头或其它类型的视频接头上。即这种故障现象出现时，往往不会是整个监控系统的各路信号均出问题，而仅仅出现在那些接头不好的路数上。只要认真逐个检查这些接头，就可以解决。

6、监视器的图像对比度太小，图像淡；热销欧美防爆一体化摄像机ZTWX-Ex

这种现象如不是控制主机及监视器本身的问题，就是传输距离过远或视频传输线衰减太大。在这种情况下，应加入线路放大和补偿的装置。

7、主机对图像的切换不干净；热销欧美防爆一体化摄像机ZTWX-Ex

这种故障现象的表现是在选切后的画面上，叠加有其它画面的干扰，或有其它图像的行同步信号的干扰。这是因为主机或矩阵切换开关质量不良，达不到图像之间隔离度的要求所造成的。如果采用的是射频传输系统，也可能是系统的交扰调制和相互调制过大而造成的。

深圳市中天防爆科技有限公司///热销欧美防爆一体化摄像机ZTWX-Ex