

电子分析天平使用安装要点

产品名称	电子分析天平使用安装要点
公司名称	鞍山亚龙环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	鞍山市铁东区荣誉街17号
联系电话	13607840768

产品详情

电子分析天平使用

1.调水平：天平开机前，应观察天平后部水平仪内的水泡是否位于圆环的中央，否则通过天平的地脚螺栓调节，左旋升高，右旋下降。

2.预热：天平在初次接通电源或长时间断电后开机时，至少需要30分钟的预热时间。因此，实验室电子天平在通常情况下，不要经常切断电源。

3.称量：

按下ON/OFF键,接通显示器;

等待仪器自检。当显示器显示零时，自检过程结束，天平可进行称量;

放置称量纸，按显示屏两侧的Tare键去皮，待显示器显示零时，在称量纸加所要称量的试剂称量。

称量完毕，按ON/OFF键,关断显示器。

电子分析天平仪器安装

工作环境：电子天平为高精度测量仪器，故仪器安装位置应注意：

- 1、安装平台稳定、平坦，避免震动;
- 2、避免阳光直射和受热，避免在湿度大的环境工作;
- 3、避免在空气直接流通的通道上。

天平安装：严格按照仪器说明书操作。

电子分析天平就是其中一种读数和称重范围适用于分析用途的电子天平，这种电子天平被广泛应用于实验室研究和科研领域等。虽然电子天平具有精度高、稳定性好等优点，但是其内部精密电子元件易受外界因素影响，尤其是不当的操作方法。因此我们的在使用电子天平的时候一定要严格按照正确的方法使用，要将天平放在平坦的平台上，同时避免震动；此外还要避免在阳光直射、受热和湿度比较大的场所使用。

了解更多详细信息 电子分析天平 www.hano17.com/