

# 防爆一体化摄像机高品质的形象代言ZTWX-Ex

产品名称	防爆一体化摄像机高品质的形象代言ZTWX-Ex
公司名称	深圳市中天防爆科技有限公司
价格	8811.00/台
规格参数	品牌:中天防爆 型号:ZTWX-Ex 防爆级别:ExdIICT6
公司地址	深圳市光明新区公明街道合水口社区金星辉电子城2楼C016铺
联系电话	0755-21022252 15926068058

## 产品详情

### 防爆一体化摄像机高品质的形象代言ZTWX-Ex

防爆一体化摄像机高品质的形象代言ZTWX-Ex，中天防爆作为工业防爆摄像机品牌，兼具研发和生产能力，技术，设备齐全，规模化的精细生产，品质和服务都。防爆一体化摄像机高品质的形象代言ZTWX-Ex，产品质量不用说，挺好的，客户也满意，运输也是，答应好的时间一分不差，有一些关于产品的注意事项或者参数那些，会提前说明。防爆一体化摄像机高品质的形象代言ZTWX-Ex，中天防爆以客户为中心，为广大工程商朋友提供优质的服务，为广大工程商朋友的业务拓展奠定了良好的基础，产品的多样性同时也提高了广大工程商朋友自身的附加值。如果您遇到与防爆一体化摄像机相关的问题，比如防爆一体化摄像机价格、防爆一体化摄像机报价、防爆一体化摄像机价钱、防爆一体化摄像机厂家、防爆一体化摄像机生产厂家、防爆一体化摄像机品质、防爆一体化摄像机选型、防爆一体化摄像机功能、防爆一体化摄像机质量、防爆一体化摄像机防爆级别、防爆一体化摄像机防护等级、防爆一体化摄像机品牌、防爆一体化摄像机性能、防爆一体化摄像机批发、防爆一体化摄像机直销、防爆一体化摄像机性价比、防爆一体化摄像机等，请直接与深圳市中天防爆科技有限公司联系

### 防爆一体化摄像机高品质的形象代言ZTWX-Ex产品描述

产品结构设计完全符合GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用防爆电气设备第2部分:隔爆型“d”》的规定。适用于具有 A、 B、 C类可燃性气体，引燃温度组别为T1-T6组的1区、2区，可燃性气体或蒸汽与空气形成的爆炸性混合物的场所

，也适用于引燃温度组别为T1-T6组的20区、21区、22区，含有可燃性粉尘混合物的场所，如石油、化工、矿井、军工、医药、油库、轮船、钻井平台、加油站、花炮生产、粮食加工储存等，达到监控现场的目的。集护罩、云台、解码器、摄像机功能于一体，具备红外夜视功能，照度过低自动开启红外照明，日夜两用，可自动巡航，定点巡航，现场全方位无死角监控。

## 防爆一体化摄像机高品质的形象代言ZTWX-Ex防爆摄像机之图像为何跳动？ZTKB-Ex

在闭路监控工程中，安防监控安装设备使用环境和信号传输受到各种因素的影响，会使监控图像跳动的现象，造成这种情况有7种可能：

- 1、检查监控摄像机是否正对阳光或荧光灯；防爆一体化摄像机高品质的形象代言ZTWX-Ex
- 2、检查监控摄像机的自动光圈镜头是否正常使用；防爆一体化摄像机高品质的形象代言ZTWX-Ex
- 3、检查镜头与摄像机之间的连接是否正常；防爆一体化摄像机高品质的形象代言ZTWX-Ex
- 4、是否电源供电不足；防爆一体化摄像机高品质的形象代言ZTWX-Ex
- 5、干扰问题，干扰是复杂的问题了。工厂(高电压 高频率 大功率)或者看看周围有没有信号塔，噪音也是干扰源，视频头互相干扰.....要一一排查，可以加上视频抗干扰器；
- 6、软件问题；防爆一体化摄像机高品质的形象代言ZTWX-Ex
- 7、如果是红外摄像机，在早上光线光照不稳定情况下，就会导致红外灯时开时关，可以用双滤光片的摄像机解决；防爆一体化摄像机高品质的形象代言ZTWX-Ex。

## 防爆一体化摄像机高品质的形象代言ZTWX-Ex300万像素 20倍光学变倍 技术参数

生产厂家：深圳市中天防爆科技有限公司

产品型号：ZTWX-Ex06

防爆等级：IP66

防爆标志：Ex d IIC T6 Gb

镜头：20倍变焦 $f=4.7$ 至 $94\text{mm}$ （F1.6至F3.5）

红外距离：80m

红外开关：照度低于 $0\text{Lux}$ 自动开启

成像器件：1/2.8" Progressive Scan CMOS

分辨率： $2048*1536$

信噪比大于：52dB

转动速度：6度/秒（水平）

视频编码：H.265/H.264

网络协议：P TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6 (SIP、SRTP、可选)

视频输出：RJ45接口，有线网络传输

转动角度：水平350度，垂直±90度

低照度：彩色：0.1LUX，黑白：0.01LUX（红外灯开启）

预置位：51个

供电电压：AC24V/AC220V

产品材质：不锈钢

外形尺寸：460mm(L) × 310mm(W) × 390mm(H)

重量：30kg

出线孔规格：G-1/2

防爆一体化摄像机高品质的形象代言ZTWX-Ex210万像素 30倍光学变倍 技术参数

镜头：30倍变焦 $f=4.5$ 至 $135\text{mm}$ （F1.6至F4.4）

防爆一体化摄像机高品质的形象代言ZTWX-Ex防爆摄像头应用实战技巧ZTKB-Ex

1、电源的不正确引发的设备故障；防爆一体化摄像机高品质的形象代言ZTWX-Ex

解决方法：电源不正确大致有如下几种可能：供电线路或供电电压不正确、功率不够(或某一路供电线路的线径不够，降压过大等)、供电系统的传输线路出现短路、断路、瞬间过压等。特别是因供电错误或瞬间过压导致设备损坏的情况时有发生。

2、由于某些线路，特别是与设备相接的线路处理不好，产生断路、短路、线间绝缘不良、误接线等导致设备(或部件)的损坏、性能下降或设备本身并未因此损坏，但反映出的现象是出在设备或部件身上。特别是某些接插件的质量不良，连线的工艺不好，更是出现问题的常见原因；防爆一体化摄像机高品质的形象代言ZTWX-Ex。

解决方法：在这种情况下，应根据故障现象冷静地进行分析，判断在若干条线路上是由于哪些线路的连接有问题才产生那种故障现象。这样就会把出现问题的范围缩小了。比如，一台带三可变镜头的摄像机图像信号是正常的，但镜头无法控制，就不必再检查视频输出线，而只要检查镜头控制线就行了。另外，接插件方面，特别是BNC型接头，对焊接工艺、视频线的连接安装工艺要求都非常高，如处理不当，即使调试和试运行阶段没有出现问题，但运行一段后就出现问题了。特别值得指出的是，带云台的摄像机由于全方位的运动，时间长了，导致连线的脱落、挣断是常见的。因此，要特别注意这种情况的设备与各种线路的连接应符合长时间运转的要求。

3、设备或部件本身的质量问题。一般来说，经过认真选择的已商品化的设备或部件是不应该出现质量问题的；防爆一体化摄像机高品质的形象代言ZTWX-Ex。

解决方法：即使出现问题，也往往发生在系统已交付使用并运行了相当长时间之后。除了上面所说的产品自身质量问题外，常见的是由于对设备调整不当产生的问题。比如摄像机后截距的调整是个要求非常细致的精确的工作。如不认真调整，就会出现聚焦不好或在三可变镜头的各种操作时发生散焦等问题。另外摄像机上一些开关和调整旋钮的位置是否正确、是否符合系统的技术要求、解码器编码开关或其它可调部位设置的正确与否都会直接影响设备本身的正常使用或影响整个系统的正常性能。

4、设备(或部件)与设备(或部件)之间的连接不正确产生的问题；防爆一体化摄像机高品质的形象代言ZTWX-Ex

解决方法：

1)阻抗不匹配，如视频接在一个阻抗为高阻的监视器上，就会出现图像很亮、字符抖动或出现字符时有时无；防爆一体化摄像机高品质的形象代言ZTWX-Ex。

2)通信接口或通信方式不对。这种情况往往发生在控制主机与解码器或控制键盘等有通信控制关系的设备之间。这多半是由于选用的控制主机与解码器或控制键盘等不是一个厂家的产品所造成的。一般来说，不同的厂家所采用的通信方式或传输的控制码是不同的。所以，对于主机、解码器、控制键盘等应选用同一厂家的产品；防爆一体化摄像机高品质的形象代言ZTWX-Ex。

3)驱动能力不够或超出规定的设备连接数量。比如，控制主机所对应的主控键盘和副控键的数量是有规定的。超过规定数量后将导致系统工作不正常。解码器云台工作电源功率比实际云台低，就驱动不了云台；防爆一体化摄像机高品质的形象代言ZTWX-Ex。

深圳市中天防爆科技有限公司///防爆一体化摄像机高品质的形象代言ZTWX-Ex