

65ZJIA30卧式渣浆泵,卧式渣浆泵,福阳泵业

产品名称	65ZJIA30卧式渣浆泵,卧式渣浆泵,福阳泵业
公司名称	河北福阳泵业有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:福阳 型号:KK1408
公司地址	安国市石佛镇南章村新华区75号
联系电话	15130307676

产品详情

卧式渣浆泵主要特点：

- 1.采用现代CAM设计方法，水力性能优良、效率高和磨损率低。
- 2.采用付叶轮加填料组合式密封和机械密封，确保浆体无泄漏。
- 3.流道宽畅，抗堵性能好，汽蚀性能优越
- 4.可靠性设计，保证了整机平均无故障工作时间（MTBF）大幅度提高。
- 5.采用稀油润湿、公制轴承，合理设置润滑和冷却系统，保证轴承在低温状态下运行。
- 6.过流部件采用特殊材质，耐磨耐腐蚀性能好。
- 7.在允许的压力范围内可以多级串联使用，其允许工作压力为3.6Mpa。
- 8.以直联为主，通过切割叶轮外径来调整泵的流量扬程。
- 9.该泵具有规格型号少，方便选型等优点。
- 10.具有结构合理、效率高、运行可靠、维修方便。

渣浆泵轴承发热故障处理方法：

5点原因：未开启冷水或冷却水箱堵塞，应开启冷却水功能或疏通冷却水道。设备润滑不好。应按说明书调整润滑油量。润滑油不清洁,油中有杂质。应清洗轴承,换润滑油。推力轴承方向不对。针对进口压力情况,调整推力轴承方向。轴承出气口堵塞,导致轴承箱体内的热气不能排出，使设备温度升高。应对出气口进行清理。

故障（1）泵不转；（2）泵流量不足；（3）填料处泄露；

处理措施（1）涡壳内固硬沉积物淤塞，可采取清除淤塞物措施。

（2）如叶轮或进出水管路阻塞，可采取清洗叶轮或管路。如叶轮磨损严重，应采取更换。如填料口漏气，应压紧填料。输送高度过高，管内损失阻力过大，降低输送高度或减小阻力，针对这些故障原因，河北福阳泵业采用先进技术研发多种渣浆泵，耐磨防腐，扬程高，流量大等优点，广泛应用于各种领域。

（3）如轴与添料箱不同轴心，主要原因是加工误差大、安装不正确。应注意在安装后检查安装是否正确。如密封水环磨损严重，需更换新水环。如密封清水管堵塞，密封水无法进入盘根中间造成盘根磨损快，导致漏料。应对堵塞水管进行疏通，保持密封水清洁。