

防爆高速球你值得拥有ZTSQ - Ex !

产品名称	防爆高速球你值得拥有ZTSQ - Ex !
公司名称	深圳市中天防爆科技有限公司
价格	13111.00/台
规格参数	品牌:中天防爆 型号:ZTSQ - Ex 防爆级别:ExdIICT6
公司地址	深圳市光明新区公明街道合水口社区金星辉电子城2楼C016铺
联系电话	0755-21022252 15926068058

产品详情

防爆高速球你值得拥有ZTSQ - Ex !

防爆高速球你值得拥有ZTSQ - Ex ! 防爆高速球是深圳市中天防爆科技有限公司主打产品之一，产品防爆外壳采用优质304不锈钢制成，三重防护设计，确保产品防爆防水防腐防尘性能优异；防爆高速球你值得拥有ZTSQ - Ex ! 这款高性价比的防爆高速球会给您带来超值的享受与万分的安全感；防爆高速球你值得拥有ZTSQ - Ex ! 产品成像质量高，130万像素、210万像素或300万像素等可选；索尼、海康、大华机芯可选；AC220V、AC24V供电模式可选；18倍、20倍、30倍光学变焦倍数可选，我们可以完全依照您的项目需要进行配置，量身订做一般！深圳市中天防爆科技有限公司

防爆高速球你值得拥有ZTSQ - Ex ! 防爆摄像机之网络监控重点ZTKB-Ex

现今监控系统因网络技术的深入应用而得到了长足的发展，基于企业局域网、远程互联网、无线网络以及、传送技术的监控系统，让人类真正拥有了千里眼和顺风耳。作为传输介质的网络其技术可行性和安全可靠性是监控管理系统正常运行的基础，妥善的基础传输网络的安装是实现系统功能的必要条件。

1、远程网络监控系统结构；防爆高速球你值得拥有ZTSQ - Ex !

监控从点对点到成系统音视频矩阵的应用，再到局域网而后广域网，监控系统克服了各个发展环节的技术难点，而这些环节(如上图所示)就是保证系统功能实现的重点：

- a、保证现场监控设备材料准确安装，网络摄像机地址设置准确
- b、监控系统线缆铺设连接准确并保护完善(如遇到电梯监控安装时，电梯随行缆要尤为注意：捆扎固定完好紧固、每个转弯和活动部位要预留足够的长度)
- c、现场设备、控制箱、机房设备供电准确稳定，有条件的应设置双路供电
- d、监控设备箱、监控机房设备安装调试完毕
- e、监控主机通过交换机、路由器与通讯网络连接调试完毕
- f、使用无线通讯的已完成AP点的调测形成完善的无线通讯网络
- g、针对于无人值守的远端监控信号采集，宜采用动态IP绑定技术，降低费用，通过ADSLMODEM虚拟拨号上网，网络带宽应保证在512k以上。

2、远程网络监控系统安装；防爆高速球你值得拥有ZTSQ - Ex！

监控系统设备连接各设备的作用如下；防爆高速球你值得拥有ZTSQ - Ex！：

- a、ADSLMODEM将局域网通过电话线连接到Internet。
- b、宽带路由器对ADSLMODEM进行虚拟拨号，得到一个公网地址;将局域网对外的某些端口映射到网络摄像机或其他提供服务的PC端口上。
- c、交换机连接局域网内的终端(PC、网络摄像机等)、服务器组建成局域网。
- d、集线器在网络摄像机与交换机的连线(超五类双绞线)超长时，起到加强信号的作用。

监控系统运行与管理；防爆高速球你值得拥有ZTSQ - Ex！

企业局域网内部电脑和远程电脑用户，经管理员授权都可以通过监控系统的客户端软件或IE浏览器监控现场的情况。用户能够通过网络自由同步操控镜头缩放和云台转动，对任一监控点的场景进行动态报警设置和实时录像，随时查阅服务器上的已有录像信息等。弱电安防监控管理系统应实行用户分级管理制度，不同级别用户分派不同的操作权限，减少非授权操作和误操作带来的损失，保证系统安全性。

防爆高速球你值得拥有ZTSQ - Ex ! 20倍光学变倍技术参数

公司名称：深圳市中天防爆科技有限公司

产品型号：ZTSQ-Ex02

防爆等级：IP66

防爆标志：Ex d IIC T6 Gb

自动巡航：4条（27预置点/路）

模式记录：4条，每条记录时间大于180秒

自动扫描：4条

区域设置：8个，支持区域内扫描

成像器件：210万像素 1/2.8" CMOS

分辨率：1920*1080

加热器：0 ±5 开启，8 ±3 断开

焦距：20倍变焦 4.7-94mm

数字变倍：12倍

视频输出：网络编码输出

信噪比：大于52dB

水平视角：58.3-3.2度(广角-望远)

水平视角：大约2.7秒(光学，广角-望远)

日夜切换自动：（ICR自动切换）

网络协议：TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6 (SIP、SRTP、可选)

水平速度：0.08°—300°/S

重直速度：0.08°—300°/S

传输方式：RJ45接口，有线网络传输，

水平旋转范围：360°连续旋转

倾斜旋转范围：0°—90°

预置位：220个

预置位精度：±0.1°

出线孔规格：G-1/2

产品材质：不锈钢

外形尺寸：229.5×336mm(H)

供电电压：AC220V/AC12V-24V/DC12V-36V

重量：20kg

防爆高速球你值得拥有ZTSQ - Ex ! 产品描述

产品结构设计完全符合GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用防爆电气设备第2部分:隔爆型“d”》的规定。适用于具有 A、 B、

C类可燃性气体，引燃温度组别为T1-T6组的1区、2区，可燃性气体或蒸汽与空气形成的爆炸性混合物的场所，也适用于引燃温度组别为T1-T6组的20区、21区、22区，含有可燃性粉尘混合物的场所，如石油、化工、矿井、军工、医药、油库、轮船、钻井平台、加油站、花炮生产、粮食加工储存等，达到监控现场的目的。防爆高速球内置云台采用优质电机、发热量小，有利于高温环境下作业，内部结构高度集成，功能强大，稳定可靠，方便安装和使用，性价比非常高。

防爆高速球你值得拥有ZTSQ - Ex！产品特征

- A.材质为304不锈钢、抗腐蚀，外观优美。
- B.云台采用优质电机，发热量小，低速运转不抖动，转速随景深自动调整。
- C.多种供电模式(AC220V/AC12V-24V/DC12V-36V)供选择。
- D.多种摄像机方案供选择。
- E.内置OSD菜单，界面友好，容易操作。
- F.自动运行记忆，防掉电丢失，手工操作后恢复自动运行。
- G.内置防雷保护，防雷击，防浪涌。
- H.低温环境开机保护，内置加热功能，可在低温环境下正常运行。
- I.透明球罩使用聚碳酸酯复合航空材料，具有足够的强度和优良的耐腐蚀性。
- J. 20倍30倍210万像素 1/2.8" CMOS ICR日夜型网络高清机芯。

防爆高速球你值得拥有ZTSQ - Ex！30倍光学变倍技术参数

分辨率：1920*1080

焦距：30倍变焦 4.5-135mm

水平视角：58.9-2.11度(广角-望远)

变倍速度：大约3秒(光学, 广角-望远)

防爆高速球你值得拥有ZTSQ - Ex ! , 防爆摄像机图像受干扰原因ZTKB-Ex

文章标签：防爆摄像机、防爆摄像头、防爆红外摄像机、防爆红外摄像头、防爆红外摄像机厂家、防爆红外摄像头厂家、防爆摄像机厂家、防爆摄像头厂家、防爆摄像机价格、防爆摄像头价格、防爆摄像机生产厂家、防爆摄像头生产厂家、防爆摄像机品牌、防爆摄像头品牌、防爆摄像机选型、防爆摄像头选型；防爆高速球、防爆高速球厂家、防爆高速球价格、防爆高速球生产厂家、防爆高速球品牌；摄像机防爆护罩、摄像机防爆护罩厂家、摄像机防爆护罩生产厂家、摄像机防爆护罩价格、摄像机防爆护罩品牌；防爆摄像机护罩、防爆摄像机护罩厂家、防爆摄像机护罩生产厂家、防爆摄像机护罩价格、防爆摄像机护罩品牌；防爆红外一体化摄像机、防爆红外一体化摄像机厂家、防爆红外一体化摄像机生产厂家、防爆红外一体化摄像机价格、防爆红外一体化摄像机品牌；防爆一体化摄像机、防爆一体化摄像机厂家、防爆一体化摄像机生产厂家、防爆一体化摄像机价格、防爆一体化摄像机品牌。

图像干扰的现象及产生原因为： 1、杂波干扰。表现为图像上混有杂乱的“横道”、“波纹”或一阵阵杂乱的飞点、刺、线状干扰，严重时导致图像模糊、扭曲、抖动、翻滚。此问题的原因多为：

(1) 视频插头与插座间接触不良，视频线接头压接、绞接点接触电阻变大，视频线屏蔽不好；防爆高速球你值得拥有ZTSQ - Ex !。

(2) 视频接头靠在安装支架或立杆上有松接触；防爆高速球你值得拥有ZTSQ - Ex !。

(3) 有些场所电磁环境恶劣，即使无上述缺陷也会出现图像干扰，如工业厂房、电梯轿箱等，需采取相应措施，有些要改变传输方式才能彻底消除干扰；防爆高速球你值得拥有ZTSQ - Ex !。

(4) 市电叠加有尖峰、突变、杂波闯入引起干扰；防爆高速球你值得拥有ZTSQ - Ex !。

(5) 光缆传输时，尾纤未拧到位或对接面受污；防爆高速球你值得拥有ZTSQ - Ex !。

2、滚道干扰。表现为图像上叠加了上下缓慢移动的横条，显然这是交流市电或帧频干扰。此问题的原因多为：

(1) 视频传输的起点和终点分别接地，两地存在交流电位差，如图1所示，干扰信号 V_n 与输入信号 V_i 叠加经传输线到达负载 R_o ，这是常见的原因；防爆高速球你值得拥有ZTSQ - Ex！。

(2) 直流电源不良，如直流稳压电源整流滤波电路内阻变大、电解电容漏液、过负载、电网电压过低等。直流电源不良常表现为屏幕上两横条干扰（100Hz），其他电源干扰只有一横条（50Hz）；防爆高速球你值得拥有ZTSQ - Ex！。

(3) 射频传输时，有时用高频电缆给信号放大器馈送50Hz交流电，传输设备的“交流过电扼流圈”过载磁饱和引起的交调；防爆高速球你值得拥有ZTSQ - Ex！。

(4) 射频传输时，系统过载交调，其他频道帧逆程干扰形成滚道，常伴有行逆程斜线干扰；防爆高速球你值得拥有ZTSQ - Ex！。

3、网纹干扰。表现为图像上叠加了一张移动的细网，常与杂波干扰相伴出现。此问题的原因多为：

(1) 无线电波闯入，以中短波广播电台干扰多，所有引起杂波干扰的原因都可引入网纹干扰；防爆高速球你值得拥有ZTSQ - Ex！。

(2) 医疗设备或高频注塑机等大功率高频工业设备、劣质无绳电话及对讲机、遥控设备等高频干扰；防爆高速球你值得拥有ZTSQ - Ex！。

(3) 射频传输时，系统非线性引起的互调干扰。估算干扰源频率，有助于排查，网纹跑动不快时，可数出屏幕水平方向干扰线根数“N”；或用尺量，则 $N = (\text{屏幕水平宽度} / \text{干扰线距})$ ，因、行正程时间约52 μs ，故干扰源 $T = 52 / N$ (μs)， $f = 1 / T$ (MHz)；防爆高速球你值得拥有ZTSQ - Ex！。

4、图像后面有淡的、负的、或不同步的其他图像。此问题的原因多为：

(1) 视频矩阵切换器通道隔离度下降、插件接触不良；防爆高速球你值得拥有ZTSQ - Ex！。

(2) 当光端机、视频分配器、矩阵等设备未接公共地或接地不良，不同监视器又相接时，不同路径的视

频信号会互相串扰，应改善接地，或各路独立“浮空”；防爆高速球你值得拥有ZTSQ - Ex！。

(3) 射频传输时，相邻频道电平差太大，受邻近频道干扰；防爆高速球你值得拥有ZTSQ - Ex！。

(4) 射频传输时，系统交调干扰；防爆高速球你值得拥有ZTSQ - Ex！。

以上几种干扰常不是孤立出现，应综合分析，一并排除。

防爆高速球你值得拥有ZTSQ - Ex！，深圳市中天防爆科技有限公司欢迎来电咨询防爆高速球你值得拥有ZTSQ - Ex！