

螺旋输送机在工作运行中出现的故障和解决方法

产品名称	螺旋输送机在工作运行中出现的故障和解决方法
公司名称	泊头市崇德环保设备有限公司
价格	16500.00/台
规格参数	品牌:佳业 型号:CLK-250 过滤面积:60m ²
公司地址	河北省沧州市泊头市西环
联系电话	0317-8557794 13483840343

产品详情

布袋除尘器在工作运行的时候，螺旋输送机在工作运行中，常常会出现故障，在输送机出现故障的时候，应该如何进行解决呢?公司24小时联系电话：15132710588（韩经理） 0317-8108885

1、螺旋输送机在工作运行中出现漏风的问题

除尘器在工作运行的时候，[螺旋输送机](#)

在工作运行中出现漏风的问题，可能是由于转子叶片长期磨损之后，造成了间隙增大，导致的卸灰阀出现漏风，出现这种故障一定要及时更换卸灰阀。还有可能是由于外壳螺钉连接不够结实导致的漏风，这个时候应该是重新连接好外壳螺钉。

2、螺旋输送机被物料堵塞的问题

除尘器在工作运行的时候，卸灰阀在工作运行中，出现被物料堵塞的问题，可能是由于物料排泄不出去，导致了除尘器的卸灰阀停止了运转造成的，这个时候，应该是先排除除尘器堵塞的物料，然后机器就能够恢复转动。也可能是由于除尘器的压力门漏风造成的出现这种现象，这个时候应该调节压砣，除尘器存料管里面的物料保持特大的高度就可以了。

无论是由于螺旋输送机的哪种原因造成的除尘器无法正常工作，都必须及时排除故障，保证让除尘器正常工作。更多详细资料请查看：<http://www.hbjyhb.com>