

双吸泵厂家_双吸泵报价_中特工业泵

产品名称	双吸泵厂家_双吸泵报价_中特工业泵
公司名称	石家庄中特工业泵有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中特
公司地址	石家庄经济开发区岗山镇
联系电话	0311-80665916 13503333827

产品详情

双吸泵厂家_双吸泵报价_中特工业泵

KQSN单级双吸离心泵运行中监视和维护：

泵在运行中，要加强对机组的巡视工作，及早的发现异常，迅速分析判断，尽快作出处理。在巡视中，一般要随时留意下列各个方面：

(1) 注意机组的响声和振动情况是否正常。

(2) 观察电流表、电压表、压力表、真空表和流量计等仪表读数是否正常。电表反映电动机的消耗和电网供电情况，其他仪表能反映泵的扬程、流量、吸入情况等运转性能。

KQSN单级双吸离心泵可能发生的故障及其消除方法：

泵不正常振动。

原因：

- 1、泵发生了汽蚀；
- 2、叶轮不平衡；
- 3、泵轴与电机轴不同心；
- 4、底脚螺钉松动；
- 5、轴弯曲；
- 6、轴承磨损；

7、转动部分和固定部分有摩擦；

8、关小了进口。

消除方法：

1、调节出水闸阀，使之在规定的性能范围内运转；

2、叶轮校正静平衡；

3、校正泵轴与电动机轴的同心度；

4、拧紧底脚螺钉；

5、更换新轴；

6、更换轴承；

7、检修泵或改善使用情况；

8、打开进口阀，调节出口阀。

双吸泵厂家_双吸泵报价_中特工业泵