

不锈钢磁力反应釜,威海行雨化机,中试磁力反应釜

产品名称	不锈钢磁力反应釜,威海行雨化机,中试磁力反应釜
公司名称	威海行雨化工机械有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:行雨 型号:TU1754
公司地址	威海市环翠区羊亭镇曲和路17号
联系电话	13563101906 13563101906

产品详情

HCF型磁力反应釜，是一种间歇运行的化学反应釜，其与反应介质接触的另部件均采用1Cr18Ni9Ti制成，在反应过程中，具有良好的耐腐蚀性能。

该磁力反应釜采用静密封结构，推进式搅拌器与电机间采用永磁联轴器，搅拌器的旋转状况通过测速装置，在测速表上显示。

该磁力反应釜配有控制台，根据给定温度进行调整电加热器的电源电压，达到自动恒温的目的。同理，根据搅拌负荷的需要，调节搅拌电动机的电源电压，达到无级调速搅拌之目的。

公司坚持以质量管理为核心、安全高效为宗旨、顾客满意为方针，是生产大、中、小型磁力反应釜、磁力搅拌器、大、中、小型机械搅拌釜和塔罐类压力容器专业生产厂商，在产品开发和材料防腐方面积累了丰富的经验，可为客户提供全套装备的设计、制造；尤其在有色金属方面如锆、镍基（哈氏合金、蒙乃尔、因康镍）合金、钛、铜、铝合金、双相钢、铬钼合金及复合材料设备的设计、制造经验丰富。公司拥有一批专门从事设备设计、开发、生产的高级技术人员和优秀的管理人才，具有完善的生产流程和质量管理体系，公司凭借雄厚的技术力量、精确的检测手段、高品质的产品、周到的售后服务、卓越的信誉吸引了大批客户，同时也满足了广大客户的需求。多年来公司始终秉承以质量为生命、待顾客为上帝的宗旨，全心全意为每位客户服务。可根据客户不同的要求研制生产，开拓市场，满足客户的要求，便是我们努力奋斗的目标。

在不锈钢反应釜的使用过程中，分解爆破的情况降低的很低了，原因在于当今反应釜研发技术工作的不断进步，技术已经得到很大的进步和改善，使得反应釜产品的安全系数得到了大幅的提升，不过一些严重使用不当的操作可能仍然会带来不锈钢反应釜分解爆破的危险，比如催化剂用量过多或投料速度过快导致瞬间温度上升速度太快等均会引起不锈钢反应釜分解爆破。

反应釜发生这种情况后应该采取什么方法，
在本文中威海行雨化工机械反应釜的专家说说造成反应釜分解爆破应该注意的问题

1、反应釜中带入机械杂质，产生局部摩擦发热导致反应釜分解爆破。

处理方法：注意检修时不要掉入机械杂质。

2、轴承组件磨损发热，产生过热后温度升高导致反应釜分解爆破。

处理方法：严格检查备件质量，提高检修质量。

3、搅拌器桨叶与釜壁摩擦产生局部过热导致不锈钢反应釜分解爆破。

处理方法：提高检修质量和备件质量。

威海行雨化工机械有限公司位于全国重点磁力反应釜生产基地——山东威海，地理位置优越、交通便利，是集科研、开发、设计、生产、销售于一体的高新技术企业。公司具有国家质量监督检验检疫总局颁发的D1、D2压力容器设计、制造资质，产品分为反应、换热、储存、分离四大类，涵盖了石油、医药、煤化工、精细化工、氯碱、染料、矿冶、新材料、科研机构和大专院校等行业的小试、中试及大型生产所需的整套设备，产品远销到美国、澳大利亚、俄罗斯、日本、韩国、伊朗等几十个国家。