

脉冲除尘器的常见问题及解决办法

产品名称	脉冲除尘器的常见问题及解决办法
公司名称	泊头市崇德环保设备有限公司
价格	14500.00/台
规格参数	品牌:佳业 型号:PDC-56-3 过滤面积:167m ²
公司地址	河北省沧州市泊头市西环
联系电话	0317-8557794 13483840343

产品详情

脉冲除尘器在进行除尘作业时不可避免的会遇到一些问题，例如过滤气体湿度过大、进风的压力不足、出灰口密闭不严密等现象，从而造成除尘效果不佳不理想情况，致使脉冲除尘器除尘效率降低。对此我们作为专业的脉冲除尘器厂家常见问题及处理对策总结如下。公司24小时联系电话：15132710588（韩经理） 0317-8108885

- 1、在遇到气体湿度过大的情况下，必须注意要对含尘气体进行适当的加热或保温，以免含尘气体在设备内部渗出水分，堵塞**脉冲除尘器**的出灰口。同时需要注意的是气体不能过分干燥，以免因粉尘过多而致使除尘效率降低。
- 2、脉冲除尘器一般应在负压下运行作业，如采用正压下操作，大量粉尘颗粒会经过通风机，使通风机磨损加快，使用寿命减少，既不能节约经济成本，又影响安全运转。
- 3、当气体的粉尘浓度较大时，脉冲除尘器的切向入口处内壁磨损比较严重，因此局部设计需加内衬，提高这部分耐磨性。
- 4、在遇到出灰口处密闭不严的情况时，除尘效率也会相应的大打折扣。那怕只有3-4%的漏风量，也会将已沉降下来的细微粉尘被重新吹起来，经过设备排气管排出，严重影响20-25μm以下细颗粒的净化，并致使总的除尘效率下降到40%以上。在生产中对脉冲除尘器设备出灰口处的闪动阀、分格轮、卸料器等密闭情况要经常检查。并要设置检查孔，经常检查出灰口，清除积灰，以防堵塞。对检查孔的盖既要便于开关，缩短敞开时间，又能保证密闭，不让空气侵入。更多详细资料请查看：<http://www.hbjyhb.com>