

古建筑瓦屋面防水维修寺庙琉璃瓦屋面渗水修缮

产品名称	古建筑瓦屋面防水维修寺庙琉璃瓦屋面渗水修缮
公司名称	陕西儒亿建筑安装装饰工程有限公司
价格	220.00/平方米
规格参数	品牌:儒亿 型号:西安
公司地址	西安市碑林区水文巷4号
联系电话	029-88497791 13909240430

产品详情

古建筑瓦屋面防水修缮寺庙琉璃瓦屋面渗水修缮古建筑屋面防水修缮寺庙琉璃瓦屋面渗水修缮古建筑屋面防水修缮寺庙琉璃瓦屋面渗水修缮

古建筑屋面防水修缮寺庙琉璃瓦屋面渗水修缮

寺庙琉璃瓦渗水滴水维修古建筑屋面防水维修一、渗漏原因分析由于屋顶琉璃瓦底板浇筑时坡度大且较陡，实际施工存在一定困难，故而导致琉璃瓦底板局部振捣不密实、有蜂洞现象存在，再加上琉璃瓦底板没有做防水处理，导致雨水直接由瓦缝进入后经过琉璃瓦底板渗入室内。二、维修施工组织由于琉璃瓦外檐防水维修的特殊性及高空危险性，我工程部决定把工人分成若干组，每三个工人为一组，其中两个工人均腰系安全带、手握安全绳在琉璃瓦外檐作业面进行维修施工，另一个人在屋顶负责安全绳移动和提供施工工具、材料等物品，每20~30分钟轮换休息一次。三、维修施工程序：琉璃瓦外檐浮灰清理采用抗裂防渗胶结粉嵌填缝隙采用儒亿防水涂料刷涂第一遍刷涂第二遍高分子复合防水涂料（间歇性）刷涂第三遍。四、维修施工质量及所用防水材料简介a、由于琉璃瓦缝隙的特殊性，用普通材料嵌缝，无法养护，结果造成开裂，无法达到防水维修效果，儒亿抗裂防渗胶结粉则完全弥补了普通嵌缝材料易开裂的缺陷，曾先后被应用于各个主展厅屋顶大理石拼接缝的防水维修嵌缝、小区屋顶楼板裂缝的维修处理等工程，并且取得了很好的评价。b、琉璃瓦缝隙嵌填2小时后清理多余的材料，然后用儒亿高分子复合防水材料间断性刷涂三遍，从而达到不渗不漏，万无一湿。c、儒亿高分子复合防水材料由国家“纳米与聚合物重点实验室”博士的指导下研发出的新型环保的复合型防水材料，该材料为无挥发性的乳白色液体，既能成膜又具渗透性，用过的客户称其为“纳米胶”。主要用于建筑物异型部位及大理石、外墙面砖等复杂部位的防水处理、维修。

杭州侣湖新材料科技有限公司

电话：18606500926 15319494192文先生

地址：杭州市拱墅区湖墅南路309号

陕西儒亿建安防水防腐保温琉璃瓦屋面防水工程部

电话：029-88497791.13909240430

地址：西安市碑林区水文巷4号