

# 梁端与桥台之间的伸缩缝之间构造维修方案

产品名称	梁端与桥台之间的伸缩缝之间构造维修方案
公司名称	衡水凯祥橡胶制品有限公司
价格	260.00/米
规格参数	品牌:凯祥 型号:c60
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡北田村
联系电话	18731885986 18031810735

## 产品详情

桥梁伸缩缝一般设置在两梁端之间，但是还有梁端与桥台之间通常也设置，因桥台侧通常是回填料，如果施工时候压实度不够或桥头搭板断裂，桥台侧桥梁伸缩缝的稳定性会受到影响，从而导致水泥混凝土不均匀沉降，后果则是桥梁伸缩缝变形，橡胶条脱落，慢慢就会出现跳车的现象。针对这一现象应该及时对桥台桥梁伸缩缝进行维修更换，针对这一问题解决方案就是在桥台侧桥梁伸缩缝底部60~80cm左右设置钢筋混凝土枕梁，枕梁主筋直径在16cm~20mm之间，布置间距8cm~12cm，高度30~40cm，宽度40cm~50cm，混凝土强度不小于c30，待混凝土强度达到80%以后，将u型预埋钢筋焊接到枕梁主筋上，再将桥梁伸缩缝进行焊接，依次焊接在枕梁主筋和预埋u性钢筋上面，这样所有的都连接成一个整体，桥梁伸缩缝也不容易损坏，当然成本也就解决了一半以上。

衡水凯祥橡胶制品有限公司

全国服务热线：400-0318-925

电 话：0318-5105444

传 真：0318-5105444

手 机：18031810735 18031810736

联系人：侯经理

邮 箱：hskaixiang@163.com

地 址：河北省衡水滨湖新区彭杜乡北田村

查看更多橡胶支座信息请到：[www.hskaixiang.com](http://www.hskaixiang.com)

查看更多橡胶止水带信息请到：[www.hskxzs.com](http://www.hskxzs.com)

查看更多桥梁伸缩缝信息请到：[www.hskxssf.com](http://www.hskxssf.com)

查看更多预应力锚具信息请到：[www.hskxmj.com](http://www.hskxmj.com)