

38CrMoAl锻件橡胶机械设备用

产品名称	38CrMoAl锻件橡胶机械设备用
公司名称	江阴市恒鑫金属材料有限公司
价格	10500.00/吨
规格参数	品牌:恒鑫锻件 探伤:重标二级 热处理:正火或调质
公司地址	无锡市江阴市华士镇环南路332号
联系电话	0510-86061500 18861648388

产品详情

38CrMoAl锻件橡胶机械设备用

38crmoal是高级氮化钢，主要用于具有高耐磨性。高疲劳强度和相当大的强度。热处理后尺寸精确的氮化零件，或各种受冲击负荷不大而耐磨性高的氮化零件，如镗杆、磨床主轴、自动车床主轴、蜗杆、精密丝杆、精密齿轮、高压阀门、阀杆、量规、样板、滚子、仿模、气缸体、压缩机活塞杆，汽轮机上的调速器、转动套、固定套，橡胶及塑料挤压机上的各种耐磨件等。

????????????????? ?gb/t 3077-1999 ???????????

????4??

??

??

?????????????????????gb/t6402-2008????????????????? ?????????????????????????????????????

??-0/+3mm ??-0/+1mm ??

??

?????+????+????? ??????????????????esr????????? ?????????6??

??

????????? [???](tel:18861648388)18861648388

0510-86061500

???

???

???

30mn2, 35mn2, 45mn2, 20
simn, 35simn, 42simn, 50simn, 20mnmo, 20mnmonb, 42mnmov, 50simnmov
, 37simn2mov, 15cr, 20cr, 30cr, 35cr, 40cr, 50cr, 12crmo, 15crmo, 25crmo, 3
0crmo, 35crmo, 42crmo, 50crmo, 34crmo1, 16crm, 20crm, 20crmti, 20cr

mnmo, 35crmnmo, 40crmnmo, 20crmnmob, 30crmn2mob, 32cr2mnmo, 30cr
mnsi, 35crmnsi, 12crmov, 12cr1mov, 24crmov, 35crmov, 30cr2mov, 28cr2m
o1v, 40crni, 40crnimo, 34crni1mo, 34crni3mo, 15cr2ni2, 20cr2ni4, 17cr2ni2m
o, 30cr2ni2mo, 34cr2ni2mo, 15crnimov, 34crni3mov, 37crni3mov, 24cr2ni4m
ov, 18cr2ni4w. 40cr, 35crmo, 42crmo, 34cr2ni2mo, 34crni3mo, 37simn2mov
, 12crni3, 40crmnmo, 16mncr, 20crmnti, 20crmnmo, 15cr2ni3mo, 17cr2ni2m
o, 20crni2mo. 20cr, 20crmnmo, 20crmnti, 16mncr, 20mncr, 15cr2ni2, 17cr2
ni2mo, 20simn, 35simn, 42simn, 50simn, 20mnmo, 35crmo, 18mnmonb, 42
mnmov, 20cr2ni4, 34crni3mo, 40crnimoa, 40crmnmo, 18cr2ni4w, 38crmnal,
40cr, 50cr, 25crmo, 42crmo, 50crmo, 30cr2ni2mo, 34cr2ni2mo. ??????????:
20#, 25#, 35#, 45#, 09mn2vd, 16mn, 16mnd, 15mo, 20mnmo, 15mnmov, 20
mnmonb, 32mnmovb, 15crmo, 35crmo, 12cr1mov, 12cr2mo1, 1cr5mo, 20mn
nimo, 40crni2moa, 12ni3mov, 0cr13, 1cr13, 1cr18ni9ti. ??????????: ?????????--5
5cr, 50crmnmo, 60crmnmo, 50crnimo, 60crnimo, 60simnmo, 60crmov, 70cr3
nimo; ?????????--8crmov, 86cr2mov, 9cr, 9cr2,9cr2mo, 9cr2w, 9cr3mo, 60crm
ov; ??????--60crmnmo, 60crmov, 75crmo, 70cr3nimo, 9cr2, 9cr2mo, 9crv, 55c
r, 42crmo, 35crmo. ??????????: 45#, 35crmo, 42crmo. ??????????????????: 20
#, 35#, 16mn, 20mnmo, 20mnmonb, 15crmo, 35crmo, 12cr1mov, 14cr1mo, 1
2cr2mo1, 1cr5mo.

???astm1020,1025,1035,1045,1022,1053,1524.5140.4118.4130.4135.4142.
4135.5120.4140.4720.4320.e9310.8620.4340.304.304l.304h.316.316l.316h.
316ti.904l.317.317l.321.321h.410.420.420f.

???ss400.s20c.s25c.s35c.s45c.spfc590.stkt540.smn420.scr440.scm415.scm
420.scm430.scm435.scm440.scm437.scm421.scm440.snc815.sncm220.snc
m439.sncm447.snc815.

???e295(1.0050).e335(1.0060).s355jr(1.0045).s355jo(1.0553).s355j2(1.0577
).

s355nl(1.0546).p355gh(1.0473).18crmo4?1.7243?.25crmo4(1.7218).34crmo
4(1.7220).

42crmo4(1.7225).15crni13(1.5752).20nicrmo2-2(1.6523).36crnimo4(1.6511).
15nicr13(1.5752).x5crni18-10(1.4301).x2crni19-11(1.4306).x6crni18-10(1.49
48).x6crnimoti17-12-2(1.4571).1.4436.1.4404.1.4401.1.4580.1.4429.1.4438.
1.4439.1.4434.1.4541.1.4652.1.4864.1.4565.1.4550.1.4912.

????????????????

???????18861648388