

# 灌浆机使用过程中的常见问题及解决方法

产品名称	灌浆机使用过程中的常见问题及解决方法
公司名称	焦作市泰鑫机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:申鑫 型号:JYB
公司地址	中国 河南 焦作市 焦作市
联系电话	0391-8073552 18336359233

## 产品详情

### 灌浆机使用过程中的常见问题及解决方法

灌浆机是现代工程中常见的设备，使用过程中难免会出现漏油、机器无法增压、漏浆等问题，下面泰鑫公司就为大家一起了解一下这些问题的原因和解决方法。

#### 1、工作中电钻之间的固定底座脱离

原因：电钻的运转方向发生错误

方法：将电钻重新安装，注意把位置调整为正转方向，固定内部齿轮，结合恰当后锁紧螺丝。

#### 2、灌浆操作中出现漏油状况

原因：油嘴内置橡胶垫损坏

方法：更换内置橡胶垫，重新组装好再启动。

#### 3、机器通电后仍无法启动

原因：（1）内置料筒阻塞

方法：拆开机身两边侧盖，清理机内异物，更换新的润滑油，重新装好。

原因：（2）电源接触不良

方法：检查插图各级开关是否有短路情况。

#### 4、机器无法增压

原因：（1）内置桶阻塞

方法：清洁处理内置桶阻塞物

原因：（2）泵浦内部遗留有残留物

方法：扭动轴心泵浦端接头，清楚内部以及弹簧上的残留物

原因：（3）轴心泵浦磨损

方法：更换新的轴心泵浦。

#### 5、电钻固定座与机器结合处松动

原因：操作的环境不够理想，导致机器在操作时产生振动，使得机器电钻固定的螺丝松动

方法：取出电钻，用钳子固定住轴心，将内部齿轮以反方向转出，再将电钻固定座里面的螺丝锁紧就可以了。

#### 6、施工中活塞与泵浦漏浆

原因：这两者之间的螺丝帽松动

方法：将泵浦后端的六角螺丝帽拧紧。

当然在实际操作中，出现的问题肯定不止这些，希望以上会对每位操作者带来效果。

技术参数	jyb-0.2	jyb-2
生产能力（m/h）	0.2	2
最大压力（mpa）	0.8	3
挤压管内径（mm）	16	38
输出管内径（mm）	19	32
主电机功率（kw）	0.75	2.2
整机重量（kg）	50	350
外形尺寸（长×宽×高）（mm）	700×400×600	1000×1000×900