

# 梅赛德斯奔驰OM457LA发动机水泵LASO

产品名称	梅赛德斯奔驰OM457LA发动机水泵LASO
公司名称	邢台市冯氏汽车配件销售有限公司
价格	95.00/台
规格参数	品牌:梅赛德斯奔驰Benz 型号:OM457LA 产地:进口
公司地址	河北省邢台市桥西区太行路永泰园
联系电话	0319-8318836 13730381136

## 产品详情

梅赛德斯奔驰新款奔驰OM457LA OM460LA柴油发动机水泵价格LASO品牌  
进口奔驰卡车发动机配件经销商

供应欧曼EST卡车OM457发动机水泵 克拉斯750 850 950青贮机发动机水泵

汽车在应用中假如离心水泵出现常见故障或毁坏，可做下列定期检查维修：

1、查验泵壳及皮带盘有没有损坏及损害，必需时要拆换。查验离心水泵轴有没有弯折、电动机轴损坏水平、轴承端盖外螺纹有没有毁坏。查验离心叶轮上的叶子有没有粉碎、孔轴损坏是不是比较严重。查验排气阀和胶木密封圈的损坏水平，如超出应用程度应拆换新件。查验滚动轴承的损坏状况，能用表精确测量滚动轴承的空隙，如超出0.11mm，则应拆换新的滚动轴承。

2、离心水泵取下后，可按序开展溶解。溶解后应将零件开展清理，再逐一查验，看其是不是有裂痕、毁坏及损坏等缺点，若有比较严重缺点者应予以拆换。

3、排气阀及座的维修：排气阀如损坏起槽，能用砂纸磨去，如损坏过甚应予以拆换；排气阀座若有粗燥划痕，能用平面图铣刀或在车床边维修。在维修时要拆换新的排气阀部件。

4、在泵壳上具备以下损害时容许焊修：长短在30mm之内，不伸展到带座轴承孔的裂痕；与缸盖紧密连接的突缘有破缺一部分；骨架密封座孔有损害。离心水泵轴的弯折不可超出0.05mm，不然应拆换。离心叶轮叶子损坏应予以拆换。离心水泵轴直径损坏比较严重应拆换或镶套修补。

5、查验离心水泵滚动轴承是不是旋转灵便或有出现异常声响，若有表明滚动轴承不太好，应予以拆换。

6、离心水泵安装好后，用刀旋转一下，泵轴应无卡滞、离心叶轮与泵体应无擦碰。随后查验离心水泵排

放量，如不太好，应查验缘故并清除。假如离心水泵出现常见故障，冷冻液将没法抵达相对的地区，其特性就无法得到合理的充分发挥，危害到柴油发动机的工作情况。因而，务必提升对离心水泵的查验工作中。