

# 格兰富PACO双吸泵机封98681464 15W01084

产品名称	格兰富PACO双吸泵机封98681464 15W01084
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	8900.00/件
规格参数	品牌:格兰富 型号:98681464 15W01084 产地:无锡
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

## 产品详情

无锡格兰富机封98681464 15W01084 002C CL80131 744221

无锡格兰富机封98681464 15W01084 002C CL80131 744221是一种机械密封，在工业生产中被广泛应用。它的作用是将机器内的流体或气体与环境隔离开来，保证机器的正常工作和安全性。

无锡格兰富机封98681464 15W01084 002C CL80131 744221由轴承、密封盖、密封端面等部分构成。它的主要功能是实现机器的密封，防止流体或气体泄露从而造成环境污染和能量损失。同时，在工业生产中，机械密封也被广泛应用于防止外界杂质进入机器内部，进而保证机器的正常工作。

关于无锡格兰富机封98681464 15W01084 002C CL80131

744221的选用，需要根据机器的工作条件和工作环境来考虑。在选用时，需要注意以下几个方面

1. 密封端面的材质 需要根据工作条件选择适当的材质，通常有陶瓷、碳化硅、碳化钨等。
2. 轴承和密封盖的尺寸 需要确保尺寸的度，以保证密封效果。
3. 密封介质 不同的密封介质会对密封件产生不同的腐蚀作用，因此需要根据具体情况来选择。

以下是几个关于机械密封的常见问题

1. 机械密封漏油是什么原因

答 机械密封漏油通常是由于密封端面磨损、轴承变形、密封面密封不牢等原因引起的。

2. 如何判断机械密封的损坏情况

答 通常可以通过观察密封端面的颜色、有无划痕、漏油情况、密封盖和轴承的变形情况等来判断机械密

封的损坏情况。

### 3. 如何正确安装机械密封

答 在安装机械密封时，需要确保轴承和密封盖的尺寸度，同时注意密封端面的清洁和润滑。在安装过程中需要特别注意避免密封盖变形和密封端面产生磨损。