

1541660

80%

真空脱水

制备无水氯化钪熔盐

将Sc2O3溶于盐酸，按比例将Sc2O3 NaCl KCl NH4Cl进行混合。蒸发，真空脱。中温脱水
将真空脱水后的熔盐在氩气保护下，加温，制成ScCl3·NaCl·KCl熔盐，即无水氯化钪熔盐。

制备铝镁钪中间合金 工业纯铝和工业纯镁，安比例加热融化。加入ScCl3·NaCl·KCl熔盐，及特定添加
剂，熔炼，出炉浇铸，得铝镁钪中间合金。

????

AlLi AISc

15340573992 QQ240700265 023-42840070

Chongqing Minghong chemical material Co., Ltd. 2008

????????

????????