

河南优质层叠式蛋鸡笼公司维修1高档肉鸡笼设备批发

产品名称	河南优质层叠式蛋鸡笼公司维修1高档肉鸡笼设备批发
公司名称	河南银星畜牧设备有限公司
价格	324.00/套
规格参数	品牌:河南银星 型号:层叠式鸡笼
公司地址	太康县产业集聚区纬二路2号
联系电话	0371-55989095 18639410928

产品详情

河南优质层叠式蛋鸡笼公司维修 | 郑州高档肉鸡笼设备批发【银星】

河南银星畜牧设备有限公司186-39410-928 杨经理209-891-6515 选择银星的理由

1、独立自营进出口出口31个国家 2、唯一行业最早荣获国家专利产品企业

3、唯一原材料100%采用国家标准桥梁钢 在鸡舍夏季通风降温中，常见的问题是降温困难，鸡只出现热应激，还有一些鸡舍特别是肉鸡舍和蛋鸡育雏舍存在冷应激的问题。出现这些问题，主要是风速过低或过高、风向不对、湿度过大造成的。总结分析，既有配置方面的原因，也有操作不当方面的原因。

我们下面就这些问题一一进行分析。

常见的现象：为什么别人的鸡舍28度鸡只没事？为什么我的鸡舍28度鸡都张着大嘴呢？问题症结：鸡背风速过低，鸡只体感温度高。当舍内28度时，假设舍内相对湿度为70%，风速为2m时，鸡只的体感温度为22-23度；风速为1.5时，鸡只的体感温度为24~25度；风速为1，鸡只的体感温度为25.5-26度。原因1：有的养殖场只考虑夏季一般高温情况，忽略了高温高湿的气候，为了节省投资。风机配置少。高温高湿天气，湿帘降温效率低，只能靠加大通风来降低鸡只的体感温度。

原因2：风机质量差，性能不稳定，排风效率低。原因3：风机缺乏维护，轴承磨损、三角传送带松弛或者被鸡毛堵塞，不及时更换和清理，风机的排风效率下降。或者风机老化，不及时更换。原因4：计算错误，风机配置过少，导致夏季饲养效果不是很好。如果该鸡场建在西北地区气候干燥地区，湿帘能够将舍内温度降至23~24度，这样的配置在夏季降温没有问题。然而实际上偏偏该鸡场建在沿海地区，夏季平均湿度在80%以上，湿帘的蒸发降温效率低，主要靠风机通风降温，很明显风机配置少。改善方法：勤维护，即使更换轴承、三角带，清理鸡毛；更换使用年限较长、排风效率低下的风机；如果配置过少，增加风机配置，配置计算要以极端的高温高湿天气所需要的风速为依据。

原因5:开启湿帘时负压过大.导致前面风大.后面闷气，温度不高照样伤鸡，尤其是成鸡

改善方法：增加前面进风口面积，从而减少前面风速，增加后面风速，降低负压。河南银星鸡笼厂家主营产品有阶梯式蛋鸡笼，阶梯式肉鸡笼、阶梯式种鸡笼，立式一次性育雏育成鸡笼，阶梯式育雏育成笼、阶梯式肉鸡笼等。公司致力成为"中国家禽畜牧行业的优质设备服务商"、秉承"先进、实用、诚信、责任、服务"等公司理念为家禽畜牧行业的发展保驾护航。公司始终坚持以质量求生存，以科技求发展，诚信为本的企业理念服务于广大新老客户 您有任何疑问或查询订单生产进度，可与我们的在线客服联系，我们收到您的信息会第一时间回复您的。河南银星畜牧设备有限公司 移动电话：1863-9410-928

QQ：209-8916-515 蛋鸡笼 | 阶梯式蛋鸡笼 | 四层阶梯式蛋鸡笼 | 蛋鸡笼厂家 | 肉鸡笼 | 层叠式肉鸡笼 |

新型肉鸡笼厂家 | 种鸡笼 | 全自动鸡笼设备 | 河南层叠式清粪机 | 刮板式清粪机 | 传送带清粪机 | 层叠式喂料机 | 全自动喂料机 | 阶梯式喂料机