

# 河南优质层叠式蛋鸡笼售后厂家1高档肉鸡笼公司价格

产品名称	河南优质层叠式蛋鸡笼售后厂家1高档肉鸡笼公司价格
公司名称	河南银星畜牧设备有限公司
价格	325.00/套
规格参数	品牌:河南银星 型号:层叠式鸡笼
公司地址	太康县产业集聚区纬二路2号
联系电话	0371-55989095 18639410928

## 产品详情

河南优质层叠式蛋鸡笼售后厂家 | 郑州高档肉鸡笼公司价格【银星】

河南银星畜牧设备有限公司186-394-10928 杨经理209-891-6515 选择银星的理由

1、独立自营进出口出口31个国家 2、唯一行业最早荣获国家专利产品企业

3、唯一原材料100%采用国家标准桥梁钢

在鸡舍夏季通风降温中，出现降温困难的原因有哪些，常见的现象都有什么？常见现象：局部区域的鸡只采食量不但不增加，反而暂时减少，该区域鸡只体重偏轻。这一现象一般在网床平养的鸡舍中。原因1：设计风速过高。在设计通风配置时采用2.5米每秒这一高数据，并且增加了漏风补偿0.25，但是忽略了网床床架的风阻效应，再加上鸡舍中部的风速会大于两边的风速，当风机都开的时候会导致局部区域的鸡背风速达到3以上。当鸡背风速高于2.5时，鸡只的采食量会出现暂时性的轻微减少，不过很快就恢复了；当鸡背风速高于3时，采食量会出现明显下降。改善方法：在10~15%的风机线路上安装手动开关作为备用，一般情况下关闭，在极端高温高湿天气开启，或者在其他风机出现故障时开启。原因2：风机分组不当，一组控制的风机过多，开启频繁，风速会出现突然性的提高，而且风速忽高忽低变化较大，从而导致鸡只应激采食量下降。比如某鸡舍，侧墙风机5台，纵向隧道风机8台，如果采用5级通风控制器，侧墙风机为2组，纵向隧道风机为3组，必然会出现0.8~1的风速落差。

改善方法：更换环境控制器，增加风机分组，风速最大落差不超过0.5m/s。

原因3：两侧的湿帘进风口没有导流板，进风风速在3~5m/s，这么高的风速直接吹到鸡身上，造成应激。改善方法：配置保温导流板，夏季导流，使空气向斜上方流动，而且冬季保温。河南银星鸡笼厂家主营产品有阶梯式蛋鸡笼，阶梯式肉鸡笼、阶梯式种鸡笼，立式一次性育雏育成鸡笼，阶梯式育雏育成笼、阶梯式肉鸡笼等。公司致力成为"中国家禽畜牧行业的优质设备服务商"、秉承"先进、实用、诚信、责任、服务"等公司理念为家禽畜牧行业的发展保驾护航。公司始终坚持以质量求生存，以科技求发展，诚信为本的企业理念服务于广大新老客户 您有任何疑问或查询订单生产进度，可与我们的在线客服联系，我们收到您的信息会第一时间回复您的。河南银星畜牧设备有限公司 移动电话：1863-941-0928

QQ：209-891-6515 蛋鸡笼 | 阶梯式蛋鸡笼 | 四层阶梯式蛋鸡笼 | 蛋鸡笼厂家 | 肉鸡笼 | 层叠式肉鸡笼 | 新型肉鸡笼厂家 | 种鸡笼 | 全自动鸡笼设备 | 河南层叠式清粪机 | 刮板式清粪机 | 传送带清粪机 | 层叠式喂料机 | 全自动喂料机 | 阶梯式喂料机