

# 袋式脉冲除尘器常见故障及解决方法河北正威环保

产品名称	袋式脉冲除尘器常见故障及解决方法河北正威环保
公司名称	河北正威环保科技有限公司
价格	15000.00/套
规格参数	品牌:正威 型号:可定制
公司地址	河北省沧州市泊头市四营环保园区
联系电话	13393374616

## 产品详情

### 一、除尘设备的提升阀一直跳停分析

储气罐与提升阀之间的油水分离器因压缩空气脏造成滤芯堵塞；

提升阀长时间运行后，密封件磨损，造成压缩空气泄露，致使供气不足。

### 二、除尘设备布袋破损原因

一是反吹系统的喷嘴不正，造成反吹偏斜；另一方面是反吹压缩空气压力偏大。

解决措施：

1)进行喷吹系统改造，改造费用高、周期长，不能在正常的检修期间内完成。

2)反吹风压缩空气压力控制在0.25~0.35MPa之间，能够把布袋上的灰清掉即可，如压力过高则影响布袋的使用寿命。可通过观察除尘器进出口压力差变化进行调整，使压力差在控制要求范围内(设计压差<1700Pa)。

3)调整喷吹程序，把喷吹脉宽从150ms调整为250ms，以减小喷吹的力度，减少布袋的磨损。由于正常开

机状态下不能更换，布袋破损严重时不仅会造成周围布袋积料，无法正常使用，同时还会造成外排粉尘超标，污染环境。另外布袋备件成本也较高。通过这种处理不仅节约成本，维护设备的正常运行，延长了布袋的使用寿命，同时也很好的保护了环境。

技术问题详谈请致电李经理13393374616（同微信）QQ：3271063754

邮箱：3271063754@qq.com