

小型柴油压路机 沟槽振动碾修路不再愁

产品名称	小型柴油压路机 沟槽振动碾修路不再愁
公司名称	济宁市烁腾工矿设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:烁腾 型号:ST-600s
公司地址	山东省济宁市开发区工业园
联系电话	0537-2310208 15763765730

产品详情

小型柴油压路机 沟槽振动碾修路不再愁

它有着颜值爆表的外形，线条流畅，有着灵活的扶手，可升高调低，俩钢轮犹如它的双脚，坚实有力的站在大地上，每一下振动都是那么强而有力，强大的心脏（发动机）让它每天工作充满活力，工作一天一点也不累，发达的大脑（振动系统）它控制着整体，在工作时有条不紊，看到这您是不是都迫不及待的想了解下它了，那您就接着往下看！

烁腾手扶双轮压路机ST-S600

行走速度 前进后退每销售4千米

爬坡能力 30度

振动频率 70赫兹

激振力	3吨
水箱容积	20升
油箱容积	5L
燃油消耗量	305g/kWh
工作驱动	皮带链条传动
工作振动	机械传动，液压行走
发动机类型	常发 / 烁腾
发动机型号	柴油CF178F/汽油GX270
发动机功率	6.0马力/9马力//3600每分钟转速
钢轮宽度	600毫米乘2
钢轮直径	430毫米乘2

机器重量

525公斤

压路机磨合期的特点：1、磨损速度快 由于新机器零部件加工、装配和调整等因素的影响，其摩擦表面粗糙，配合面接触面积小，表面的承压状况不均。机器在运行过程中，零件表面的凹凸部分相互嵌合摩擦，磨落下来的金属碎屑又作为磨料继续参与摩擦，更加速了零件配合表面的磨损。因此，磨合期内容易造成零部件(特别是配合表面)的磨损，磨损速度快。这时，如果超负荷作业，则可能导致零部件的损坏，产生早期故障。小型座驾压路机生产厂家 2、润滑不良 由于新装配的零部件的配合间隙较小，并且由于装配等原因，很难保证配合间隙的均匀性，润滑油(脂)不易在摩擦表面形成均匀的油膜以阻止磨损。从而降低润滑效能，造成机件的早期异常磨损。严重时会造成精密配合的摩擦表面划伤或咬合现象，导致故障的发生。 3、发生松动 新加工装配的零部件，存在几何形状和配合尺寸的偏差，在使用初期，由于受到冲击、振动等交变负荷，以及受热、变形等因素的影响，加上磨损过快等原因，容易使原来紧固的零部件产生松动。小型座驾压路机生产厂家

4、发生渗漏现象 由于机件的松动、振动合机器受热的影响，机器的密封面以及管接头处会出现渗漏现象，部分铸造、加工等缺陷在装配调试时难于发现，但由于作业过程中的振动、冲击作用，这种缺陷就被暴露出来，表现为漏(渗)油(水)，因此，磨合期容易出现渗漏现象。 5、操作失误多 由于对机器的结构、性能的了解不够(特别是新的操作者)，容易因操作失误引起故障，甚至引起机械事故。小型座驾压路机生产厂家

销售经理：李阳

联系电话：15763765730（微信号）

QQ在线：1961821377

厂址:山东省济宁市开发区工业园

买好货就选山东烁腾