

# 贵州环氧自流平

|      |                 |
|------|-----------------|
| 产品名称 | 贵州环氧自流平         |
| 公司名称 | 贵阳环氧地坪工程有限公司    |
| 价格   | 1.00/平方米        |
| 规格参数 | 品牌:四扬<br>型号:环氧型 |
| 公司地址 | 贵阳市观山湖区金阳南路6号   |
| 联系电话 | 15285595939     |

## 产品详情

电话：15285595939

贵州四扬地坪工程有限公司专业承接环氧地坪工程, 贵州环氧自流平, 环氧砂浆地坪, 环氧薄涂地坪, 环氧防静电地坪, 停车场地坪, 工业厂房环氧地坪, 停车场划线, 车档护角安装, 标识标牌安装

地坪漆工程中涂膜层间附着力差的原因

混凝土固化剂用量过多, 使地坪漆漆膜脆硬; 催化剂用量不当, 使漆膜过脆, 或基材除油去尘不彻底, 使基材沾污油脂、灰尘等, 是产生漆膜附着力差的原因。PU地坪漆施工后, 放置时间过长, 旧漆未经打磨处理和清洁处理, 或底层含硅助剂太多, 造成重新涂地坪漆后, 漆层间附着力差, 甚至出现剥离。

要防止环氧地坪漆附着力差和克服漆层间产生剥离现象, 必须严格控制混凝土固化剂的比例, 控制催化剂的用量, 对被涂装的基材要彻底清除油污, 对旧的漆膜或搁置时间过长的漆膜, 要清洁涂膜表面, 并打磨平滑清洁后再涂新的环氧地坪漆。要重涂的漆, 要选择可重涂的助剂(尤其是含硅助剂), 并严格控制添加量, 已形成附着力差的地坪漆漆膜, 必须脱除干净, 重新清洁底材, 合理按比例配漆, 重新涂装。

贵州四扬地坪工程有限公司

联系人：林先生

热线：15285595939

QQ：1040503425