

梅赛德斯奔驰卡车3341油底壳A5410100713

产品名称	梅赛德斯奔驰卡车3341油底壳A5410100713
公司名称	邢台市冯氏汽车配件销售有限公司
价格	11.00/个
规格参数	品牌:BENZ 型号:A5410100713 产地:中国
公司地址	河北省邢台市桥西区太行路永泰园
联系电话	0319-8318836 13730381136

产品详情

梅赛德斯奔驰卡车油底壳价格A5410100713 进口奔驰卡车发动机配件供应商

奔驰3341 3331 3340 4141 1841 1845 2641 2642 2644 3332 4144 2636发动机油底壳

发动机油底壳漏油怎么办？

有以下解决办法：1、如果底壳是更换机油

后发现漏机油，分析问题是：

更换的机油不符合原车标准型号，造成机油粘度

过稀引起的故障；2、更换机油加多

了，应注意机油加的量应保持在正常刻度内；3、油底壳放油螺丝

松动或损坏，放油螺丝垫片

起到一定的密封作用，此垫片应根据保养周期定期更换。拧紧或更换放油螺丝；4、油底壳密封垫局部漏

油，说明密封垫老化或质量有问题

，需要拆卸油底壳，更换油底壳密封垫或

者局部漏油故障点位打胶

处理。渗油非故障，漏油要认真，只要机油并未减少——就不会被判断为漏油，而只是渗油，渗油基本对车没有影响，在机油一般使用的10000公里左右，机油将处于正常刻度。