

环氧平涂地坪起壳该怎么翻新

产品名称	环氧平涂地坪起壳该怎么翻新
公司名称	深圳市明诚地坪漆有限公司
价格	16.00/平方
规格参数	品牌:明诚 型号:01
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道办
联系电话	13823384284

产品详情

环氧地坪施工完成，在业主使用一段时间后，经常会出现各种各样的问题，下面我们就挑一种最常见的环氧地坪问题：起壳现象、来谈谈环氧平涂地坪起壳该怎么翻新。

首先是需要明白环氧平涂地坪起壳的原因。常见的环氧平涂地坪涂层起壳的原因如下：

- 1、基础地面没有处理好，地面没有封闭死，大量的气泡涌出，造成了环氧地坪涂层的起壳
 - 2、在施工下一道工序前，没有待前一道工序完全干透后施工，这样也有造成环氧地坪涂层起壳
 - 3、地下没有做防水，地下水汽严重，水汽上拱，造成环氧地坪起泡脱壳。
 - 4、施工人员不细心，施工没有到位，地面存有大量的沙子、及杂物
 - 5、地面有油污，没有处理干净
 - 6、地面有溶于环氧地坪漆的kt板或者其他东西。经过勘察现场后，我们就能知道环氧平涂地坪起壳到底是属于哪一种原因了。同时需要向业主了解是整体车间地面进行翻新工作还是局部进行翻新施工。有些厂家因为生产停不下来没有时间，只能进行局部的翻新，这时我们需要向业主说明：1、局部翻新会造成颜色不均匀，像是在地面上打了补丁。局部翻新施工工艺方法如下：1、将环氧平涂地坪起壳部位打磨掉，同时将松动部分也打磨掉。打磨过程做好车间内机器、成品、半成品的防尘保护工作。
- 2、地面打磨完成后，滚刷明诚牌30号环氧底漆
 - 3、待明诚牌环氧底漆完全干燥后，施工环氧中涂层（环氧砂浆中涂，主要是舔屏坑洞）
 - 4、施工环氧腻子层，待环氧腻子层施工完成后，进行打磨除尘
 - 5、施工环氧滚涂地坪漆，使用专用滚筒进行施工。整体地面进行翻新施工方法如下：
 - 1、将环氧平涂地坪起壳的地方及松动部位进行打磨。
 - 2、然后在按照以上的施工方案进行施工环氧砂浆、及环氧腻子
 - 3、然后将整体地面进行施工滚涂两遍环氧平涂面漆。这样既不会出现补丁现象，造价也不高，但是我们不能保证，其他旧环氧涂层没有脱落的地方不起壳、脱落，因为新施工的环氧面漆是施工在原来的旧环氧地坪涂层上的。

来自：<http://www.mcdiping.com/dipingqigongyi/80.html>