

# 真空泵|罗茨真空泵厂家|优质罗茨真空泵厂家

产品名称	真空泵 罗茨真空泵厂家 优质罗茨真空泵厂家
公司名称	山东化东风机有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:华东 型号:三叶型 风量:0.6-1200
公司地址	济南市章丘市绣惠镇太平工业园2号
联系电话	0531-67804861 18866134592

## 产品详情

山东华东罗茨真空泵厂家为您提供专业的氧化罗茨风机选型和价格，采购罗茨真空泵厂家，请认准优质罗茨真空泵厂家。华东罗茨真空泵厂家，规格齐全，安装方便，全国范围内供应罗茨真空泵厂家。

罗茨鼓风机两转子之间发生摩擦和碰撞是罗茨鼓风机最常见的故障。在运转过程中，如能听到明显的碰撞声，用手摸机壳能感到有轻微的震动时，应立即停车检查。

首先不要急于拆卸，应对风机进行全面检查。用手触摸各部轴承外壳和前后机外壳温度是否正常，用手或工具转动联轴器进行盘车，检查风机转动是否灵活。如各处温度正常，而盘车时有时轻时重的感觉，有“蹩劲”现象，即可确定两转子碰撞。如打开机上壳，会观察到转子表面有碰撞痕迹。如转子的一侧表面发亮，有麻点。

造成两转子之间相互摩擦和碰撞的原因有： 齿轮键槽与键配合松动； 齿轮轴端紧固螺母松动或垫片失效； 齿轮轮毂孔和主轴配合不良； 轴承间隙超过规定的技术要求； 齿轮副的齿侧间隙过大； 转子键松动。