

户外四楼五楼窗台往下卸货装车滑梯传送带

产品名称	户外四楼五楼窗台往下卸货装车滑梯传送带
公司名称	深圳市佳联自动化设备有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:佳联 型号:HT-60
公司地址	深圳市宝安区龙华镇大浪华发路
联系电话	86-0755-23348794 13826589306

产品详情

爬坡皮带输送机的故障问题很多，因而在解决上也需要不同的方法。不过，从目前出现的状况可以看出，现在的爬坡皮带输送机故障问题不算严重，只要找到解决方法就能轻松解决。那么，爬坡皮带输送机都有哪些故障，该如何解决呢？www.jialianlw.com佳联自动化设备有限公司。户外四楼五楼窗台往下卸货装车滑梯传送带

故障一、爬坡皮带输送机漏油了怎么办？

之前有不少人咨询佳联技术人员问，爬坡皮带输送机的减速器出现漏油了是怎么回事，该如何解决。对此，技术人员表示，减速器漏油很可能是因为减速器的外壳被破坏了，除此之外，密封件老化、螺丝衔接不严密等也可能导致漏油情况发生。

解决方法不难，只需要对受损的壳体进行维修，如果有破损老化的部件要及时更换，对箱体结合面的密封胶要多加检查，不要偷懒，密封效果不好一定要及时维护。同时确保所有的螺丝都是稳固的并且在稳定范围之内。

故障二、减速器异响是为什么？

技术人员指出，减速器异响的主要原因在于减速器内部有了金属杂质，这些是不该存在的。这些金属杂质会导致齿轮啮合不严密，缝隙过大，因而在减速器运转过程中出现异响。此外，如果齿轮或者是轴承高度磨损也可能出现异响。

对于这种故障，技术人员建议最好是对减速箱进行彻底的清洗，同时更换润滑油，定期检查齿轮啮合情况，有问题的及时更换维护。

故障三、皮带跑偏了该怎么办？

导致爬坡皮带输送机的皮带跑偏最大的原因就是皮带运转过程中，横向受力出现变动，滚筒以及托辊出现位置偏移，因而出现不平整的情况，导致皮带跑偏。对于这种情况，技术人员建议最好是对爬坡皮带输送机的主要位置进行检查，拉紧滚筒、支架以及卸载滚筒等几个关键位置更是要详细查看。

通过对爬坡皮带输送机的横向检查，纠正皮带跑偏的问题。同时对机尾装载部分进行适当的位置调整，重复更正串辊的地方。操作人员如果发现皮带跑偏的位置是在机尾滚筒和装载等位置的话，可以调整滚筒上的螺栓，然后进行短暂的装置补偿，调试查看结果，根据调试的结果再进行调整。

故障四、如何防止机器伤人事故

正常情况下，爬坡皮带输送机是不会出现伤人事故的，只有违规操作才可能导致，因而技术人员建议平时一定要做好爬坡皮带输送机的维护。不过，为了防止爬坡皮带输送机出现伤人事件发生，技术人员建议操作人员在机尾、机头位置停留，其他位置不要停留。

另外，最好设置自动和手动操作两种操作模式，巡视爬坡皮带输送机工作过程中，也要禁止用手去与转动部位接触，尤其是当出现卡料等情况的时候，一定要关闭机器之后再操作，千万不可直接用手去取异物。

在驱动滚筒以及导向滚筒接触的位置，技术人员建议设置防护栏，警告工作人员不要逗留，这样就能极大的避免出现伤人事故。

了解爬坡皮带输送机故障的处理方法和保养技巧，对提高生产水平，降低故障以及伤害非常重要，操作人员一定要重视，千万不要马虎大意。