

IC697MDL640 通用ge原装

产品名称	IC697MDL640 通用ge原装
公司名称	福州聚福兴自动化有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:罗克韦尔 产地:美国 质量:品质保障
公司地址	福建省福州市仓山区齐安路760号7号厂房三层A3-026-027店（注册地址）
联系电话	17326618839 17326618839

产品详情

IC697MDL640 通用ge原装, IC697MDL640,

ALLEN-BRADLEY提供了多个系列的控制器，每个系列都有不同的特点和适用范围。以下是ALLEN-BRADLEY的一些主要系列控制器的详细介绍：

1. CompactLogix系列：CompactLogix系列控制器是一种基于可编程自动控制器（PAC）的紧凑型控制解决方案。它采用Modular Input/Output架构，IC697MDL640具有灵活的配置和扩展性，可以满足从小型到中型应用的需求。CompactLogix系列控制有高性能和可靠性，并支持广泛的通信方式和网络协议。

2. ControlLogix系列：ControlLogix系列控制器是一种基于可编程自动控制器（PAC）的高性能控制解决方案。它采用Modular Input/Output架构，IC697MDL640具有强大的处理能力和扩展性，适用于中型到大型应用。ControlLogix系列控制有多种通信接口和网络选项，支持多种编程语言和开发工具，提供的控制和监测功能。

3. MicroLogix系列：MicroLogix系列控制器是一种经济实用的可编程逻辑控制器（PLC）解决方案。IC697MDL640适用于小型应用和较简单的自动化系统，具有紧凑的设计和易于使用的编程界面。MicroLogix系列控制有灵活的配置选项和扩展性，可满足不同规模和复杂度的应用需求。

4. GuardLogix系列：GuardLogix系列控制器是一种专为安全控制应用设计的控制器。它基于ControlLogix架构，具有高度集成的安全功能和可编程自动控制器（PAC）的强大性能。GuardLogix系列控制器符合安全标准，如EN ISO 13849和IEC 62061，并提供了高可靠性和故障诊断能力，以确保设备和操作人员的安全。

除了以上列举的系列控制器，ALLEN-

BRADLEY还提供其他系列的控制器，例如FlexLogix系列、PLC-5系列和SLC 500系列。每个系列控制器都有其特定的特点和适用范围，可以根据应用需求进行选择。

ALLEN-BRADLEY的控制器系列不仅提供了高性能的控制和管理功能，还具有灵活的配置和扩展性，以满足不同规模和复杂度的自动化应用需求。无论是小型控制系统还是大型工厂自动化系统，ALLEN-BRADLEY的控制器IC697MDL640都能提供可靠的解决方案。

1397-B060N-MB018-HA2-PE;1336F-B015-AN-IT; 154-A22NA;1336-RLOAD-SP3A;
150-A135NBDD;1397-B300N-HAP; 1336-PB-SP2E;1397-B250R-L11-PE-HA1; 1336F-A015-AN-EN;1397-B025R-DS050-FS3010; 1395-B79-C5-P12;1395-B80N-E1-P30; 2711P-T12D8;193-EA1GB;
160-CMB1;2090-XXNPMF-10S04; 150-C37NBD;1336F-CWF200-AF-EN; 1326-CFU80;1771-P4RK;
1771-IFE;1336F-C150-AA-EN; 1326-CCUT-EE-005;1395-A80-EN-PZ; 1395-A69-D2-P12-P51-X1;1397-A050R-HA2-L11; 150-F1250NZEB;1397-B100R-HA2-L11-PE; 1336F-B050-AA-EN;1336F-BP350-AA-EN-Q;
1395-B78-D4-P12-X1;2711-NR5K; 1395-B70N-C1-P50-X1;1395-B73-D2-PZ; 1397-B010N-DS050-HAB;SP-110997; 150-B850NBRC;150-C9NBD-NC; 1738-8CFGDLXM12;2090-CPBM7DF-16AF12;
20-PP11000;20-FR10058; 减速机的润滑:、减速机统一用中负荷工业齿轮油，更换的新油必须和原来使用的油品牌号相同，不应把不用牌号和不同类型的油品混用；、加油位高度应在油标的1/2处。、保养维护及操作注意事项:、所有减速机严禁带负荷启动。更换配件后必须经过磨合和负荷试车后，才能正常使用。、减速机在使用过程中，应密切注意各传动部分的转动灵活性，对使用过程中发现的异常声音及高温现象应及时通知维修人员。

[IC693APU305 模块品质保障](#)