

两种因素加速桥梁伸缩缝更换频率

产品名称	两种因素加速桥梁伸缩缝更换频率
公司名称	衡水凯祥橡胶制品有限公司
价格	260.00/米
规格参数	品牌:凯祥 型号:c40型
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡北田村
联系电话	18731885986 18031810735

产品详情

第一桥面伸缩缝处水的渗透影响了锚固区的锈蚀。

这个问题比较常见，很多时候伸缩缝的胶条老化，水、杂质的渗入，导致了锚固部分的锈蚀，岁月的积累导致型钢等钢部分锈蚀。产品的加速损坏只能及时更换。

第二桥面及其桥梁使用养护不当导致钢束锈蚀

在桥梁使用过程中,不宜对桥面洒盐防冻,设计还应考虑桥位所处环境污染及空气中的含盐量,以免氯离子影响钢束锈蚀;这个时候应该做好伸缩缝更换工作。对于旧桥及险桥,应及时检查。发现问题及时处理以防止锈蚀。

衡水凯祥橡胶制品有限公司

全国服务热线：400-0318-925

电 话：0318-5105444

传 真：0318-5105444

手 机：18031810735 18031810736

联系人：侯经理

邮 箱：hskaixiang@163.com

地 址：河北省衡水滨湖新区彭杜乡北田村

查看更多橡胶支座信息请到：www.hskaixiang.com

查看更多橡胶止水带信息请到：www.hskxzs.com

查看更多桥梁伸缩缝信息请到：www.hskxssf.com

查看更多预应力锚具信息请到：www.hskxmj.com