

# 汉克超声波清洗机RBG 610 1D6B

产品名称	汉克超声波清洗机RBG 610 1D6B
公司名称	东莞市汉克机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:汉克 型号:RBG 610 1D6B
公司地址	东莞市东城区立新洋杞坑洋杞瑞安路50号
联系电话	0769-23115899 18028272226

## 产品详情

高压风机马达烧坏的常见因素 高压风机电机烧毁是使用高压风机过程中的常见故障，而引起高压风机烧毁的主要原因有哪些？下面高压风机生产厂家汉克高压风机为您总结以下常见因素：  
一、缺相运行：经统计生产上使用的三相异步电动机，在运行中的故障属绕组烧坏的电气故障约85%，机构及其他故障约15%，具体即为：绕组烧坏的原因多为缺相运行或过载运行、绕组接地及绕组相间或匝间短路二、过载运行：定、转子摩擦(电机扫膛)、断条轴承缺油散架等机械方面的原因(其电机表现为有一组线包断路，不发黑,电动机烧毁)。但其中电气原因引起高压风机电机烧毁最为常见

### 三、吸入杂物：而????

风鼓里有异物，会使风叶磨到风盖、风筒导致轴承损坏，并伴有噪音影响使用情况，这些都是风鼓里面进入异物的情况，也是常见的。如果进入风鼓里面的异物太大的话，会使风叶完全卡死，马达超负荷运转电机温度变高，导致马达烧掉