

惠州LS触摸屏维修，LS人机界面维修

产品名称	惠州LS触摸屏维修，LS人机界面维修
公司名称	惠州明杰自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	惠州仲恺高新区陈江银岭路3号1楼103房（注册地址）
联系电话	0752-3323803 18933524672

产品详情

惠州LS触摸屏维修，LS人机界面维修

LS触摸屏维修XP70-TTA/AC黑屏故障无显示维修上海仰光电子科技有限公司LS触摸屏维修：上电花屏、白屏、黑屏、蓝屏，不正常开机，不能触摸、触摸不准，按触摸屏无反应或反应慢、内容错乱、进不了系统界面、无背光、背光暗、有背光无字符、不能通信、按键无反应或损坏，电源板、高压板故障，液晶屏、主板坏等等，针对触摸屏触摸镜片的损坏以及液晶屏的损坏，公司元件库配备有多种型号LS触摸屏维修常见故障？故障一：触摸偏差现象：手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。分析：安装完驱动*后，在进行校正位置时，没有垂直触摸靶心正中位置。处理方法：重新校正位置。故障二：触摸偏差现象：部分区域触摸准确，部分区域触摸有偏差。分析：表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢，影响了声波信号的传递所造成的。处理方法：清洁触摸屏，特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁干净，清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。故障三：触摸无反应现象：触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作，没有发生位置改变。分析：造成此现象产生的原因很多，下面逐个说明：（1）表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严重，导致触摸屏无法工作。（2）触摸屏发生故障。（3）触摸屏控制卡发生故障。（4）触摸屏信号线发生故障。（5）计算机主机的串口发生故障。（6）计算机的操作系统发生故障。（7）触摸屏驱动*安装错误。